

INSPECCIÓN DE DAÑOS

Datos de la inspección		
Siniestro: 292028218	Inspección:	Fecha: 12/07/2016 10:03:22 a.m.
Asegurado: V-20378606		
Sucursal: MARACAIBO	Ramo: 29	Póliza: 4-29-2011147-0
Sucursal Inspección: 12 CARACAS		
Tipo: Falta Info.	Motivo: Limpieza de Daños	

Datos del vehículo		
Placa: AA289ZJ	Año: 2005	Marca: CHEVROLET
Modelo: GRAND VITARA	Versión: XL 7 Special Edition 4x4 - Automatico	
Transmisión: AUTOMATICA	Color:	
Serial carrocería: 8ZNCJ13B55V322628		Kilometraje: 11
Monto ajustado: falta Info.		Monto estimado: Falta Info.

MANO DE OBRA			
Repuesto	Tipo de Daño	Material	Monto
TORNILLO DE PURGA TRASERO DERECHO	291200	PINTURA	13.000,00
Total Mano de obra			13.000,00

REPUESTOS	
Repuesto	Monto
TORNILLO DE PURGA TRASERO DERECHO	13.000,00
Total repuestos	13.000,00
Total inspección	26.000,00

Perito: perito int1

Observaciones:

limpieza de daños con 11km

IMPRESION DE SERIAL