



<b>CODIGO</b>	ATM-RG-MT-007
<b>FECHA</b>	22/02/2024
<b>REVISION</b>	02
<b>PAGINA</b>	1

## HISTORIAL DE MANTENIMIENTO A EMBARCACIONES

EMBARCACION			PACIFIC II				MATRICULA O SERIAL					
ITEM	ORDEN DE SERVICIO	FECHA	TIPO DE MANTENIMIENTO	SISTEMA	SITUACION ENCONTRADA	INDICIO DE FALLA (SI APLICA)	AFECTA EJECUCION DEL SERVICIO	MANTENIMIENTO REALIZADO	COSTO	TIEMPO DE MANTENIMIENTO (HRS)	TIEMPO INOPERATIVO (HRS)	
1	045	31/01/2024	Correctivo	PROPULSION	Motor desalineado	Vibracion de motor	Si	Alineacion de motor Ajuste de coupling y base de motor	120	4	5	
2	043	31/01/2024	Correctivo	PROPULSION	Desgaste de coupling	Fabricacion y mecanizado de coupling 2 1/4 pulg	No	Fabricacion de media luna Soldadura de bocina (Realizado por contratista Torno Rein)	0	0	0	
3	041	29/02/2024	Correctivo	PROPULSION	Coupling desgastado de coupling	Desgaste de cuna	No	Fabricacion y soldadura de asiento de arandela Fabricacion de bocinas (4) y arandelas bipartidas (Realizado por contratista Torno Rein)	0	0	0	
4	036	25/01/2024	Correctivo	ELECTRICA	Falla en limpia parabrisas, sirena y luz	Falla electrica	Revisión de sirena (dañada), limpia parabrisas (cambio de velocidad) y luz costelera (dañada)	0	0	0	0	
5	033	23/01/2024	Correctivo	COMBUSTIBLE	Baja de combustible motor BR	Baja potencia motor	No	Reemplazo de linea de inyeccion #2 motor BR	40	1	1	
6	032	22/01/2024	Correctivo	ENFRIAMIENTO	Subida de temperatura de motor BR	Alta temperatura de motor	Si	Reemplazo de impeller motor BR	80	1	3	
7	019	12/01/2024	Correctivo	ENFRIAMIENTO	Intercambiador de calor tapado	Alta temperatura	Mantenimiento de	intercambiador de calor motor y caja (Realizado por contratista Torno Rein)	0	0	0	
8	015	09/01/2024	Correctivo	ENFRIAMIENTO	Subida de temperatura de motor BR	Alto calor de temperatura	Si	Correccion de subida de temperatura motor BR	500	12	72	
9	011	08/01/2024	Correctivo	PROPULSION	Base de caja fisurada	Vibracion de motor	No	Soldadura y rectificacion de base de caja motor BR	100	0	0	
10	010	08/01/2024	Correctivo	COMBUSTION	Asiento camara fisurado	N/A	Reemplazo de asiento de escape de camara	Esmerilado y asentamiento de valvula (Realizado por contratista Mario Motors)	0	0	0	
11	009	08/01/2024	Preventivo	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	250 H		Si	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO	1800	6	12	

## RESUMEN INDICADORES 2024

$$\text{DISPONIBILIDAD POR MES \%} = (\text{TIEMPO TOTAL} - \text{TIEMPO INOPERATIVO}) / \text{TIEMPO TOTAL}$$
[illegible]
$$\text{MANTENIBILIDAD POR MES \%} = (\text{TIEMPO TOTAL} - \text{TIEMPO EN MANTENIMIENTO}) / \text{TIEMPO TOTAL}$$
[illegible]