

Volkswagen Golf

VIN: **WVWZZZ1KZAW360670**

2010

Generat pe **2023-10-03 18:19**



Furt



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Volkswagen Golf 2010



Generat de
AI

Volkswagen Golf 2010 este un vehicul versatil și fiabil care a fost popular printre pasionații de mașini timp de mulți ani. Atunci când comparați acest vehicul, există mai mulți factori care trebuie luați în considerare, inclusiv tipurile de motoare, stilurile de caroserie și o varietate de specificații tehnice. Iată o comparație a diferitelor tipuri de motoare, stiluri de caroserie și alte specificații pentru Volkswagen Golf 2010:

Tipuri de motoare:

Volkswagen Golf 2010 vine cu două opțiuni de motorizare: un motor de 2,5 litri în linie cu 5 cilindri și un motor diesel TDI de 2,0 litri. Motorul de 2,5 litri produce 170 de cai putere și un cuplu de 177 lb-ft, în timp ce motorul diesel TDI de 2,0 litri produce 140 de cai putere și un cuplu de 236 lb-ft. Ambele motoare sunt cuplate la o transmisie manuală cu șase trepte, deși motorul de 2,5 litri vine cu o transmisie automată cu șase trepte opțională.

Modele de caroserie:

Volkswagen Golf 2010 este disponibil atât în caroserie cu două uși, cât și cu patru uși. Versiunea cu două uși este un hatchback sportiv care este perfect pentru cei care acordă prioritate performanței și stilului în detrimentul aspectului practic. Versiunea cu patru uși este mai practică, oferind mai mult spațiu interior și acces ușor la locurile din spate. Ambele versiuni de caroserie oferă o călătorie confortabilă și o manevrabilitate excelentă.

Alte specificații:

Alte specificații tehnice pentru Volkswagen Golf 2010 includ o greutate la bordura de 3.087 de lire sterline, o capacitate a rezervorului de combustibil de 14,5 galoane și o capacitate maximă de încărcare de 46 de metri cubi. Interiorul lui Golf este confortabil, cu scaune bine proiectate care oferă suficient sprijin pentru drumurile lungi. Dotările standard includ aer condiționat, geamuri și încuietori electrice și un sistem stereo AM/FM/CD cu intrare auxiliară.

În concluzie, Volkswagen Golf 2010 oferă o gamă de opțiuni pentru cei care caută un vehicul versatil și fiabil. Indiferent dacă alegeți motorul mai puternic de 2,5 litri sau mai eficientul motor diesel TDI de 2,0 litri, ambele tipuri de motoare sunt cuplate la o transmisie manuală cu șase trepte și oferă multă putere și cuplu. Caroseriile Golfului oferă, de asemenea, ceva pentru toată lumea, cu o opțiune sportivă și elegantă cu două uși și un model mai practic cu patru uși. În general, Volkswagen Golf oferă o experiență de condus excelentă și este o alegere excelentă pentru pasionații de automobile care doresc un vehicul fiabil și versatil.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Slovacia



Italia



Suedia



Canada



Cehia



Finlanda

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 226.500 km



1 înregistrare a kilometrajului



2019

Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-07 **226.500 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Vehiculul a fost avariat de 2 ori!



Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Față / Bară de protecție

Daune

2018-08

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Categorii de daune

Sistem de răcire și aer condiționat



Dreapta / Portieră față

Daune

2019-07

Costul estimativ al reparațiilor

**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 27.861 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Volkswagen Golf 2010

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

24.867 RON

Prețul mediu

27.861 RON

Cel mai mare preț

30.836 RON

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Volkswagen



Model
Golf



Tip caroserie
Hatchback



An de fabricație
2010



Nr. cilindri
4

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2010-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-08

 **Germania**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.

2019-07

 **Germania**



Daună detectată

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariata în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**