



2019-10-31 09:34:57

4

# General- Descripción de Vehículo

Propietario: Luis Marca de Vehículo: Otro

Tarjeta de Circulación: si Tipo de Vehículo: Berlina o sedán

Tarjeta de Circulación Autenticada: siPlaca del vehículo: sKilometraje:5.00Color del Vehículo: sNivel de Gasolina:6Chasis: s


## Accessorios del Vehículo

Descripcion	Tiene E	Extra	<u> </u>	
Espejo Lateral Derecho	si	no	Descripcion	Tiene
Espejo Lateral Izquierdo	si	no	Luces de Tablero	S
Espejo Retrovisor	si	no	Quema Cocos	S
Luces Frontales	si	no	Chorritos	S
Luces de Emergencia	si	no	Limpia Brisas	S
Luces de Freno	si	no	Tablero	S
Luces de Retroceso	si	no	Aire Acondicionado	S
Luces Interior	si	no	Agarradores de Mano	S
nsignias	si	no	Tapones Jaladores	S
√idrios	si	no	Cinturones de Seguridad	S
Palanca de Velocidades	si	no	Persiana	S
Alfombras	si	no	Grapas de Persiana	S
Estribos	si	no	Sensores Delanteros	S
Radios	si	no	Sensores Traseros	S
Chapas	si	no	Parrilla (Techo)	S
lantas y Aros	si	no	Tapones de Lubricante Motor	S
Lanta de Repuesto	si	no	Hules Seguro Niños	S
Tapones de Ruedas	si	no	Empaque Puerta	S
Encendedor	si	no	Cámara de Retroceso	S
Гаро́n de Gasolina	si	no	CD	S
Consola de Techo	si	no	Varilla de Aceite	S
Sillones	si	no	Tapón de Depósito Hidraúlico	S
Triquet	si	no	Tapones de Ruedas Válvula	S
Llave de Cruz	si	no	Bumpers	S
Bastón de Seguridad	si	no	Filetes de Puertas	S
Fapicería	si	no	Herramientas Extra	S
Stops	si	no	Tapón de Depósito Brisas	s
Neblineras	Si Si	no	Tapón Freno	s
Protector de Capó	si si	no	Tapón de Puerta Freno Mano	s
Luces de Placa	si si		Extra	s
Luces de Placa	SI	no		


## Exteriores del Vehículo

Vista Lateral Izquierda:

sdf





Vista Lateral Derecha: Sin descripción



Vista Frontal y Trasera: Sin descripción

Vista Superior: Sin descripción





## Asesor de servicio: s

## Firma del Cliente:



