

내 장비를 찾고, 현장 확인까지

소유주를 위한 PC·휴대폰 데모 화면

보유 장비의 현장과 상태를 찾고, 계약·담당자·서류·영상으로 이어지는 흐름을 살펴봅니다.

같은 호기를 기준으로 PC와 휴대폰에서 필요한 정보를 확인합니다.

01 소유주 데모 / 내 장비를 어떻게 관리하나요?

02 운영 현황 / 어느 현장과 장비부터 확인할까요?

03 보유 장비 / 찾는 호기가 어디에 있나요?

04 호기 상세 / 계약과 현장 담당자는 누구인가요?

05 영상 / 타설·설치 상황과 저장 영상을 볼 수 있나요?

06 장비 서류 / 필요한 제작증과 검사 성적서를 열 수 있나요?

07 이상·점검 / 어떤 장비에 연락과 점검이 필요한가요?

고객 확인은 아직 진행하지 않았습니다. 이 자료는 검토를 위한 로컬 초안입니다.

01 소유주 데모

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인



로그인

아이디

비밀번호

☐ 로그인 상태 유지

[비밀번호 찾기](#)

로그인

[데모 계정으로 로그인](#)

[데모 환경](#)

[도움말](#) [이용약관](#) [개인정보 처리방침](#)

확인할 질문

내 장비를 어떻게 관리하나요?

화면에서 해볼 일


아이디와 비밀번호로 로그인합니다.

시연에서는 데모 계정으로 로그인을 눌러 소유주 계정으로 들어갑니다.

다음 화면: 운영 현황

02 운영 현황

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인



확인할 질문

어느 현장과 장비부터 확인할까요?

화면에서 해볼 일

전국 지도에서 현장을 고르고, 현장의 호기를 눌러 영상과 정보를 봅니다.

상태 띠로 가동·고장·점검·지연·보관 대수를 읽고, 현장 알약을 누르면 현장 지도와 호기 목록, 호기를 누르면 실시간 영상·계약·담당자·전압·서류가 한 패널에 옵니다. 보관 중이라는 표시만으로 투입 가능 여부를 판단하지 않습니다.

다음 화면: 보유 장비

03 보유 장비

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인

소유주 운영

운영 현황

보유 장비

이상 점검

장비 서류

소유주 운영

보유 장비

호기·현장 검색

배치 필터

예: 1호기, CPB-001, 판교

전체 장비

전체 120대 중 120대 표시

	1호기 CPB-001 마포 주상복합 신축	이상 신호 없음	🕒 1분 전 수신	📅 D-89	>
	2호기 CPB-002 송도 업무시설 신축	공급 전압 저하	🕒 1분 전 수신	📅 D-120	>
	3호기 CPB-003 평택 물류센터	수송관 점검 시기 도래	🕒 1분 전 수신	📅 D-120	>
	4호기 CPB-004 대전 공동주택	수신 지연	🕒 마지막 수신 7.3. 오전 08:22	📅 D-120	>
	5호기 CPB-005 용인 장비 보관소	단말기 미장착	🚫 수신 없음	보관 중	>
	6호기 CPB-006 마포 주상복합 신축	이상 신호 없음	🕒 1분 전 수신	📅 D-89	>
	7호기 CPB-007 마포 주상복합 신축	이상 신호 없음	🕒 1분 전 수신	📅 D-89	>

확인할 질문

찾는 호기가 어디에 있나요?

화면에서 해볼 일

호기 또는 현장명으로 검색하고 장비를 선택합니다.

이상이 있는 장비뿐 아니라 정상 장비와 보관 장비도 같은 목록에서 찾습니다. 검색 결과 수와 선택한 장비의 현장을 함께 확인합니다.

다음 화면: 호기 상세

소유주 운영

운영 현황
 보유 장비
 이상 점검
 장비 서류

[< 장비 목록으로](#)

 CPB-001 · DY CPB 32

1호기

✓ 이상 신호 없음
현장 투입

📍 마포 주상복합 신축
🏗 한빛건설
🕒 7. 3. 오전 10:41 수신

☎ 김현장에게 전화
📹 현장 영상
📄 장비 서류 2

계약

2026. 06. 01. – 2026. 09. 30.

2026. 06. 01.

2026. 09. 30.

설치 2026. 06. 03. 종료까지 D-89

건설사 **한빛건설**
 설치일 2026. 06. 03.

현장 담당자

김현장
 현장 담당자

☎ 010-0000-0000

장비 상태

✓ 이상 신호 없음

공급 전압

380 V

🕒 마지막 수신 7. 3. 오전 10:41

최근 수신

마모·교체 부품

수송관
 누적 타설량 4,200 m³ · 기준 점검 시연 기준 9,500 m³


계약과 현장 담당자는 누구인가
요?

계약 기간, 현장 담당자, 마지막 수신 시각
을 확인합니다.

다음 화면: 영상

05 영상

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인



확인할 질문

타설·설치 상황과 저장 영상을
볼 수 있나요?

화면에서 해볼 일

타설 위치와 마스트 설치를 선택하고 가동
일 저장을 재생합니다.

영상의 용도와 시점을 따로 선택합니다. 화면의 시
연 표시는 6초 샘플임을 뜻하며, 저장 영상은 끝에서
멈춥니다.

다음 화면: 장비 서류

06 장비 서류

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인



소유주 운영



운영 현황



보유 장비



이상·점검



장비 서류



소유주 운영

장비 서류

장비 선택

1호기 · 마포 주상복합 신축

장비 상세로

1호기 서류 2

마포 주상복합 신축



1호기 제작증

2026-07-02



1호기 비파괴 검사 성적서

2026-07-02 유효 D-352



1호기 제작증

PDF CPB-001

원문 새 창 열기

서류 목록으로

BOOMEYES / EQUIPMENT RECORD

장비 제작증

CPB-001 · 콘크리트 타설 붐

시연용 샘플 - 실제 인증 또는 검사 결과가 아닙니다.

장비 번호

CPB-001

확인할 질문

필요한 제작증과 검사 성적서를 열 수 있나요?

화면에서 해볼 일

선택한 호기의 제작증과 검사 성적서 원문을 엽니다.

문서 안의 장비 번호와 화면의 호기가 같은지 확인합니다. 시연 파일은 내용을 미리 본 뒤 첨부하며, 새로고침하거나 로그아웃하면 초기화됩니다.

다음 화면: 이상·점검

소유주 화면 검토안 · 내부 검토용 초안

7

07 이상·점검

PC 첫 화면 · 영상·서류의 하단 내용은 뒤의 확대 페이지에서 확인

소유주 운영

운행 현황

보유 장비

이상·점검

장비 서류

이상·점검 알림

6대 · 6건

전체 6

장비 이상 2

부품 점검 2

수신 지연 2

표시 6건 / 전체 6건

공급 전압 저하

미확인

2호기 · 송도 업무시설 신축

4분 전

수송관 점검 시기 도래

미확인

3호기 · 평택 물류센터

22분 전

수신 지연

미확인

4호기 · 대전 공동주택

마지막 수신 7. 3. 오전 08:22

수신 지연

미확인

33호기 · 화성 동탄 지식산업센터

마지막 수신 7. 3. 오전 08:22

수송관 점검 시기 도래

미확인

62호기 · 광주 첨단지구 아파트

22분 전

유압 압력 이상

미확인

117호기 · 강릉 리조트 신축

4분 전

선택한 알림 없음

확인할 질문

어떤 장비에 연락과 점검이 필요한가요?

화면에서 해볼 일

알림의 대상 호기를 확인한 뒤 장비 상세에서 연락 정보를 봅니다.


알림을 읽었다는 표시와 장비 문제가 해소됐다는 판단을 구분합니다. 대상 장비와 현장 연락처를 확인하는 흐름을 마칩니다.

다음 화면: 보유 장비

휴대폰에서 이어서 확인하기

휴대폰 첫 화면 · 계약·원문은 뒤의 확대 페이지에서 확인

01 소유주 데모



BoomEyes

로그인

아이디

비밀번호

☐ 로그인 상태 유지 비밀번호 찾기

로그인

데모 계정으로 로그인 데모 환경


도움말 이용약관 개인정보 처리방침

내 장비를 어떻게 관리하나요?

아이디와 비밀번호로 로그인합니다.

다음 화면: 운영 현황

02 운영 현황



어느 현장과 장비부터 확인할까요?

전국 지도에서 현장을 고르고, 현장의 호기를 눌러 영상과 정보를 봅니다.

다음 화면: 보유 장비

휴대폰에서 이어서 확인하기

휴대폰 첫 화면 · 계약·원문은 뒤의 확대 페이지에서 확인

03 보유 장비



찾는 호기가 어디에 있나요?

호기 또는 현장명으로 검색하고 장비를 선택합니다.

다음 화면: 호기 상세

04 호기 상세



계약과 현장 담당자는 누구인가요?


계약 기간, 현장 담당자, 마지막 수신 시각을 확인합니다.

다음 화면: 영상

휴대폰에서 이어서 확인하기

휴대폰 첫 화면 · 계약·원문은 뒤의 확대 페이지에서 확인

05 영상



타설·설치 상황과 저장 영상을 볼 수 있나요?

타설 위치와 마스트 설치를 선택하고 가동 일 저장을 재생합니다.

다음 화면: 장비 서류

06 장비 서류



필요한 제작증과 검사 성적서를 열 수 있나요?


선택한 호기의 제작증과 검사 성적서 원문을 엽니다.

다음 화면: 이상·점검

휴대폰에서 이어서 확인하기

휴대폰 첫 화면 · 계약·원문은 뒤의 확대 페이지에서 확인

07 이상·점검




어떤 장비에 연락과 점검이 필요한가요?

알림의 대상 호기를 확인한 뒤 장비 상세에서 연락 정보를 봅니다.

다음 화면: 보유 장비

영상의 재생과 시간 조작

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용



1호기 제작증 원문

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용

원문 새 창 열기

서류 목록으로

BOOMEYES / EQUIPMENT RECORD

장비 제작증

CPB-001 · 콘크리트 타설 붐

시연용 샘플 - 실제 인증 또는 검사 결과가 아닙니다.

장비 번호	CPB-001
장비 형식	DY CPB 32M
소유 업체	한빛중기 (시연)
작성일	2026. 07. 02.
문서 번호	DEMO-CPB-001-CERT-20260702

주요 장비 정보

장비 용도	현장 콘크리트 타설
붐 길이	32 m (시연용 제한)
전원	3상 380 V (시연용 제한)

열람 시 확인

화면에서 선택한 호기와 이 문서의 장비 번호가 같은지 확인합니다.


이 문서는 데모 열람을 위한 샘플이며 효력 있는 원본을 대체하지 않습니다.

BOOMEYES · 소유주 장비 서류 데모

1 / 1

휴대폰에서 계약과 현장 담당자 확인

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용



계약

2026. 06. 01. – 2026. 09. 30.

2026. 06. 01.

2026. 09. 30.

설치 2026. 06. 03.

종료까지 D-89

건설사 한빛건설

설치일 2026. 06. 03.

현장 담당자

김

김현장

현장 담당자

☎ 010-0000-0000

📄

휴대폰에서 제작증 원문 열람

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용

1호기 제작증

PDF

CPB-001

원문 새 창 열기

서류 목록으로

BOOMEYES / EQUIPMENT RECORD

장비 제작증

CPB-001 · 콘크리트 타설 붐

시연용 샘플 - 실제 인증 또는 검사 결과가 아닙니다.

장비 번호	CPB-001
장비 형식	DY CPB 32M
소유 업체	한빛중기 (시연)
작성일	2026. 07. 02
문서 번호	DEMO-CPB-001-CERT-20260702

주요 장비 정보

장비 용도	현장 콘크리트 타설
물 길이	32 m (시연용 제한)
전원	3상 200 V (시연용 제한)

열람 시 확인

화면에서 선택한 호기와 이 문서의 장비 번호가 같은지 확인합니다.

이 문서는 대로 열람을 위한 샘플이며 효력 있는 원문을 대체하지 않습니다.

BOOMEYES - 소유주 장비 서류 예보

1 / 1

소유주 화면 검토안 · 내부 검토용 초안

16

현장 단계 — 마포 주상복합 신축의 호기 5대

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용

120 보유 장비

가동 중 97

고장 2

점검 2

수신 지연 2

보관 17

8호기

9호기

1호기

6호기

7호기

마포 주상복합 신축

한빛건설

서울 마포구

2026. 06. 01.

2026. 09. 30.

종료까지 D-89

지역 서울

투입 5대

기간 2026. 06. 01. – 2026. 09. 30.

김

김현장

현장 담당자

☎ 010-0000-0000

📄

투입 호기 5대

목록에서 보기 →

1호기 CPB-001

현장 투입

마포 주상복합 신축

✓ 이상 신호 없음

🕒 1분 전 수신

6호기 CPB-006

현장 투입

마포 주상복합 신축

✓ 이상 신호 없음

🕒 1분 전 수신

© CARTO, © OpenStreetMap contributors

📄

호기 단계 — 1호기 실시간 영상·계약·담당자

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용

120 보유 장비
가동 중 97
고장 2
점검 2
수신 지연 2
보관 17

CPB-001 · DY CPB 32
1호기 ✓ 이상 신호 없음 현장 투입

실시간 예시 · 6초 샘플 반복

타설 위치 · 실제 장비 스트림이 아닌 시연 클립

계약
2026. 06. 01. 2026. 09. 30.
설치 2026. 06. 03. 종료까지 D-89
설치일 2026. 06. 03.
완료일 2026. 09. 30.
건설사 한빛건설


현장 담당자
김 김현장
현장 담당자

010-0000-0000

장비 상태 © CARTO, © OpenStreetMap contributors

휴대폰 호기 단계 — 지도 위 시트에서 호기 영상

같은 호기의 실제 화면 확대 · 첫 화면 아래에서 이어지는 내용



CPB-001 · DY CPB 32

1호기

✓ 이상 신호 없음

현장 투입

실시간 예시 · 6초 샘플 반복





운영 현황



보유 장비



이상·점검



장비 서류

소유주 화면 검토안 · 내부 검토용 초안

19

검토 전에 알아둘 시연 조건

예시 데이터와 실제 운영 판단을 구분합니다

1. 이 문서는 내부 검토용 초안입니다. 고객 확인은 아직 진행하지 않았습니다.
2. 장비·계약·연락처와 원문 서류는 시연용 예시입니다. 실제 인증이나 검사 결과를 대체하지 않습니다.
3. 보관 중인 장비가 즉시 투입 가능한 장비를 뜻하지는 않습니다.
4. 수신 지연·미연동·단말기 미장착은 구분하며, 과거 측정값에는 마지막 수신 시각을 표시합니다.
5. 영상은 실제 현장 스트림이 아닌 6초 샘플입니다. 저장 정책과 실제 장비 연동은 별도 확인 대상입니다.
6. 시연용 첨부는 현재 브라우저 메모리에만 남습니다. 새로고침·로그아웃 시 초기화되고 오프라인에서는 첨부하지 않습니다.

원문 근거와 빌드 기록

부록 · 검토용 추적 정보

고객 요구사항: 신규 사업 검토 CPB 사업 검토 자료 V5 (2026-09-08), 관제기능 시트

소유주 데모 | M39, H39:H40 | PC B0-01 / 휴대폰 A4-01

운영 현황 | H70, H76 | PC B1-02 / 휴대폰 A4-07

보유 장비 | I9:N25, H71, H77 | PC B1-09 / 휴대폰 A4-02

호기 상세 | H60:H68, H71, H77 | PC B1-10 / 휴대폰 A4-08

영상 | H47:H55, H72:H73, H78:H79 | PC B1-11 / 휴대폰 A4-09

장비 서류 | H36, H74, H80 | PC B1-05 / 휴대폰 A4-10

이상·점검 | H37:H38, H60:H68 | PC B1-12 / 휴대폰 A4-11

캡처 조합: PC·휴대폰 7종(운영 현황은 전국·현장·호기 3단계) × 4화면 크기 × 라이트·다크 = 144 / 144

캡처 시각: 2026-09-12T03:14:25.413Z

시연 기준 시각: 2026-07-03T10:42:00+09:00

소스 커밋: bcba68c2d87d64e36e615f5ea1947e2c55df0115

작업 내용 해시: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

화면 원천 해시: ef797e172b56b17727d8926f46987d70e7c4f7841dab5c0b059fbf100fcd29df

캡처 육안 검토 상태: pending

자동 캡처 검사는 실제 고객 검토나 운영 환경 검증을 뜻하지 않습니다.