



BUSINESS ORDER PREVIEW-ONLY	车辆 / VEHICLE 4321 AB • Nissan X-Trail	VIN JN1BJ0RR9HM123456
维修轮次 / REPAIR ROUND 第 2 轮维修	维修班组 / TEAM 车间一组	单据日期 / DATE 2026/09/05

本轮绩效 ROUND PERFORMANCE

绩效值 / JMD JMD -500.00	状态 / STATUS 本轮预设绩效	范围 / SCOPE 第 2 轮维修
--------------------------	-----------------------	-----------------------

施工项目 WORK ITEMS

完成	类别	项目名称	工作说明	数量
☐	工时	节气门清洗	清洗后检查发动机怠速，继续诊断故障原因。	1.000 次
☐	配件	清洗剂	用于本次清洗	1.000 瓶

备注与服务说明 NOTES & SERVICE INFORMATION

施工说明	复查清洗效果，记录试车结果。
------	----------------

维修回单 WORK COMPLETION

实际完成内容 / WORK COMPLETED

维修人员签字 / TECHNICIAN	完工日期 / DATE	前台复核 / REVIEWED BY
---------------------	-------------	--------------------