



## Отчёт о проведении гарантийного ремонта

Дата: 21.07.2025г.

Предприятие: АО «Полюс Магадан»

Оборудование: самосвал NTE 200 NHLT0ABAVRB100106, гаражный номер 72


Наработано 3700 м/ч

Основание: неисправность во время гарантийного периода

Работы проводил: Сервисный инженер ООО «Горная Евразия» Гайсин П.Р.

Механик по ремонту горного оборудования Бахаев А.Ю.

### Общий вид самосвала



Вид спереди



Вид сбоку



Заводская табличка



Счетчик моточасов

## Неисправный узел



Новая форсунка



Исправный узел

**Описание неисправности:** Утечка топлива через дренажную систему.  
Неисправность форсунки пятого цилиндра.

**Номер рекламации:** 20251026

**Список запчастей, требующихся для восстановления:**  
2882077 Форсунка – 1шт.

Отчёт составил: сервисный инженер



Борк В. А.

