

FICHA AMBIENTAL – ARRASTO BENTÔNICO

Inserido no BD
PRF 18102113

Data: 19/02/2012 Ponto coleta: 23 Código: ARR.2013011903
Hora inic.: _____ Hora fin.: _____ Padronizado: (☒) Sim () Não
Análise: (☒) Sim () Não

Técnico responsável: Aniana C. Ribeiro
Município: Guajará-Mirim Estado: Rondônia Drenagem: rio Madeira

Montante Jirau: () 1AM – Jusante Cachoeira Laje () 2AM – Em frente a Vila Murtinho
() 3AM – Paredão das Araras () 4AM – Porto da Balsa () 5AM – Jusante Cachoeira da Pederneira
Entre Jirau e Sto Antônio: () 6AM – Jusante Cach. Jirau () 7AM – Ilha do Búfalo () 8AM – Ilha do Jacó
() 9AM – Montante Cachoeira Morrinhos () 10AM – Montante Cachoeira Teotônio
Jusante Sto Antônio: () 11AM – Jusante Cachoeira Santo Antônio () 12AM – Foz do igarapé Belmont
() 13AM – Em frente o Cujubim () 14AM – Em frente o Aliança () 15AM – Paraná da Brasileira

Coletores: Aniana C. Ribeiro, Alfredo Benic, Jorge Ramos, Helana Maria

Coord. Inicial Lat: 15° 35' 36,9 Long: 65° 13' 46,4"

Coord. Final Lat: 15° 35' 12,4" Long: 65° 13' 40,2"

Fluxômetro (60") Inicial: 349635 Final: 351704 Velocidade: _____

Profundidade inicial: 6,7 Profundidade final: 4,9

Prof.1 3,7 Prof.2 3,6 Prof.3 4,2 Prof.4 4,7 Prof.5 4,01

Prof.6 4,7 Prof.7 5,1 Prof.8 5,9 Prof.9 5,3

Transparência: 6 cm Turbidez: 667 / 737 / 737 Condutividade: 5 funcional

pH: 6,67 O₂(mg/L): 1,84 O₂(%): 24,8 T°C: 29,47

Largura do canal: 500 m Margem do rio: (☒) Direita () Esquerda () Calha

Vieram peixes ou larvas: () SIM () NÃO

Obs. Dist. percorrida: 776 m