

FICHA AMBIENTAL – ARRASTO BENTÔNICO

Data: 18/02/13 Ponto coleta: 20 Código: ARR2013011803
 Hora inic.: 11:45 Hora fin.: 11:55 Padronizado: (X) Sim () Não
 Análise: (X) Sim () Não

Técnico responsável: Ariana

Município: _____ Estado: Rondônia Drenagem: rio Madeira

Montante Jirau: () 1AM – Jusante Cachoeira Laje () 2AM – Em frente a Vila Murtinho
 () 3AM – Paredão das Araras () 4AM – Porto da Balsa () 5AM – Jusante Cachoeira da Pederneira
 Entre Jirau e Sto Antônio: () 6AM – Jusante Cach. Jirau () 7AM – Ilha do Búfalo () 8AM – Ilha do
 Jacó () 9AM – Montante Cachoeira Morrinhos () 10AM – Montante Cachoeira Teotônio
 Jusante Sto Antônio: () 11AM – Jusante Cachoeira Santo Antônio () 12AM – Foz do igarapé Belmont
 () 13AM – Em frente o Cujubim () 14AM – Em frente o Aliança () 15AM – Paraná da Brasileira

Coletores: Ariana, Francielle, Herana e Jorge

Coord. Inicial Lat: 12° 05' 20.8" Long: 64° 42' 19.0"

Coord. Final Lat: 12° 05' 09.2" Long: 64° 42' 49.1"

Fluxômetro (60") Inicial: 341111 Final: 342713 Velocidade: _____

Profundidade inicial: 8.8 Profundidade final: 6.5

Prof.1 7.8 Prof.2 6.9 Prof.3 7.7 Prof.4 7.7 Prof.5 8.4
 Prof.6 8.0 Prof.7 8.1 Prof.8 6.4 Prof.9 6.9

Transparência: 58 cm Turbidez: 14,83/11,96/5,02 Condutividade: n funcionar

pH: 6,38 O₂(mg/L): 3,02 O₂(%): 40,4 T°C: 29,6

Largura do canal: 298 m Margem do rio: () Direita (X) Esquerda () Calha

Vieram peixes ou larvas: (X) SIM () NÃO

Obs.

Dist. percorrida: 983 m