NAUJOSIOS VILNIOS SENIŪNIJOS FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS DĖL TERITORIJOS PATIKRINIMO

2018 m. kovo 12 d. Nr. A32-560/17(2.1.15-S9) Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir atsižvelgiant į gautą gyventojų informaciją bei teritorijos patikrinimo metu pastebėjimus

Naujosios Vilnios seniūnijos specialistui Sauliui Peteržikui dalyvaujant	
Naujosios Vilnios seniūnui Jurijui Gridiuško	

2018 m. <u>kovo 12</u> d. <u>pirmadieni</u> nuo <u>13</u> val. <u>00</u> min. iki <u>14</u> val. <u>30</u> min. atliko faktinių duomenų patikrinimą <u>Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijoje</u>.

Reaguojant į gyventojų pranešimus, kad po žiemos, kelių dangose atsirado pavojingos duobės, buvo patikrintos Naujosios Vilnios seniūnijos teritorijoje gatvės.

Patikrinimo metu nustatyta, kad pavojingos duobės gatvių, šiuose vietose:

- 1. Kojelavičiaus g., prie Kojelavičiaus/Čiobrelių g. sankirtos;
- 2. Kojelavičiaus g., prie Kojelavičiaus g. 210 namo įvažiavimo;
- 3. Kojelavičiaus g., prie Kojelavičiaus g. 184 namo įvažiavimo;
- 4. Parko g., šalia Parko g. 34 namo, iš Karklėnų g. pusės;
- 5. Parko g., prie Parko/Pergalės g. sankirtos
- Tarp Darželio g. 5 ir Darželio g. 9 namų.
 Taip pat nustatyta:
- Pėsčiųjų tilto per Vilnelės upę (nuo Darželio g. link upės, einant į gamyklos teritoriją (Pramonės g. 49)) dangos pavojingos įgriovos;
- 2. Prie Darželio g. 9 namo, prie pėsčiųjų perėjos išardytas greičio ribojimo "kalnelis"
- 3. Prie Gerovės g. 7 konteinerinės aikštelės didžiosios atliekos.

Visa informacija perduota pagal kompetenciją atsakingiems asmenims ir įmonėms.

Seniūnas

Dalyvave asmenys:

Jurijus Gridiuško

Specialistas

Saulius Peteržikas