## TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018-02-15 Nr. A32- /18 (2.1.15-S15)

Šeškinės seniūnijos specialistė Zita Lukšienė pasirinktinai patikrino Šeškinės seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

Eil	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Paberžės g. 7, 22, 24, 26, Gelvonų g. 3, 5, 20, 49, 57, 59, 61;	
	Šeškinės g. 1, 3, 5, 7, 13, 17, 33, 43, 45, 51, 73 (nepilnai); Ukmergės g. 202; Buivydiškių g. 13, 15; Dūkštų g. 11; Musninkų g. 8, 22; Laisvės pr. 67, 69; Čiobiškio g. 9, 19, 21;	Neišvalyta kiemų važiuojamoji dalis (barstymas)
2.	Paberžės g. 2, 14, 18, 22, 24, 26; Gelvonų g. 5, 7, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 33, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Šeškinės g. 29, 31, 33, 43, 45 (nepilnai), 47 ir 49 (nepilnai), 51, 53, 59 (nepilnai), 63; Ukmergės g. 192, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 210, 216, 228; Dūkštų g. 5 (nepilnai), 9, 11; Musninkų g. 6 (nepilnai), 8, 20, 22, 24; Čiobiškio g. 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 9, 19, 21, 23, 29, 31, 33;	Neišvalyti kiemų šaligtaviai
3.	Nenuvalytas pėščiųjų takas nuo Musninkų g. 1-7 namų einant link Šeškinės turgaus.	Kita

Teritoriją tikrino:

Zita Lukšienė.

(vardas, pavardė, parašas)

Andrius Rybakovas. (vardas, pavardė, parašas)