

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto direktoriaus
2017m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-
1369/17(2.1.4 -UK)

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. kovo mėn. 07 d. Nr. A32 / 18 (2.1.15 - S3)

Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė kartu su seniūnu Leonardu Klimovič bei UAB „Stebulės“ padalinio meistrė Vitalija Dubauskienė pasirinktinai patikrino Grigiškių seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Kovo 11-osios g. 1 iki 36	Išvalyta
2.	Kovo 11-osios g. 21 iki 55	Išvalyta
3.	Vilniaus g. 19 iki kryžiaus	Išvalyta
4.	Jaunimo skg.	Išvalyta
5.	Vilniaus g. 61, 63, 65, 67	Išvalyta, pabarstyta
6.	Šviesos g. 9, 18 prie konteinerių.	Neišvežtos padangos.
7.	Kovo 11-osios g. 38 (prie plovyklos)	Slidu, nevalyta
8.	Kovo 11-osios g. 38 (kebabinė)	Konteineriai perpildyti, neišvežti
8.	Šviesos g. nuo 3 iki 17	Išvalyta
9.	Lentvario g.	Išvalyta
10.	Kunigiškių 16 iki Šviesos g. 21 (gruntinis takas)	Pabarstyta
11.	Kovo 11-osios g. nuo 33 iki Kunigiškių g. 12 (gruntinis takas)	Pabarstyta
12.	Kunigiškių g. Nuo 2 iki 10 ir nuo 1 iki 11	Išvalyta
13.	Pašto g. 1 iki 15	Išvalyta
13.	Pateiktas prašymas su adresais Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų poskyriui.	Vyksta genėjimas Kovo 11-osios g.

Teritoriją tikrino:

Leonard Klimovič

Vitalija Dubauskienė



Nijolė Sventickienė