

**NAUJOSIOS VILNIO SENIŪNIJOS  
FAKTINIŲ DUOMENŲ PATIKRINIMO AKTAS  
DĖL TERITORIJOS PATIKRINIMO**

2017 m. balandžio 12 d. Nr. A32-620/17(2.1.15-S9)  
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsniu ir  
atsižvelgdamas į \_\_\_\_\_ teritorijos patikrinimo metu pastebėta \_\_\_\_\_

UAB „Stebulė“ aplinkotvarkos padalinio meistras Saulius Peteržikas, Naujosios Vilnios seniūnijos Vyr.  
specialistei Jurgitai Daukšaitėi dalyvaujant

Naujosios Vilnios seniūnui Jurijui Gridiuško

2017 m. balandžio 11 d. pirmadienis nuo 12 val. 15 min. iki 15 val. 10 min. atliko  
(Mėnuo ir diena) (savaitės diena)  
faktinių duomenų patikrinimą vietoje, tai yra Naujosios Vilnios seniūnijoje.

Patikrinimo metu nustatyta:

Prie Parko g. 1 namo šakos;  
Parko g. 4 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) šakos;  
Parko g. 10 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) šakos;  
Prie Parko g. 12 namo daug šakų;  
Prie Parko g. 16 namo daug šakų;  
Prie Parko g. 18 namo daug šakų;  
Parko g. 22 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) šakos;  
Prie Parko g. 23A daug šakų;  
Parko g. 34 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) šakos;  
Parko g. 45 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) daug šakų;  
Prie Parko g. 55 namo šakos;  
Prie Parko g. 60 namo daug šakų;  
Šalia Skydo g. 44A namo daug šakų;  
Prie Genių g. 14 namo šakos;  
Prie Genių g. 17 namo šakos;  
Prie Genių g. 22 šakos;  
Genių g. 27 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) daug šakų;  
Šalia Gerovės g. 13 daug šakų;  
Prie Gerovės g. 25 daug šakų;  
Priešais Tako g. 10, 12 daug šakų;  
Prie Linksmoji g. 5 namo šakos;  
Prie Linksmoji g. 77 namo šakų krūvelė;  
Šalia vaikų žaidimų aikštelės Pergalės g. 11 daug šakų;  
Prie Pergalės g. 30 namo daug nupjautų šakų;  
Prie Paškievič -Ciotkos g. 20 namo šakos;  
Palei Gandrų g. šalia Šiaurės g. daug nupjautų krūmų;  
Draugystės g. daug nupjautų krūmų;  
Kojelavičiaus g. prie el. linijų šakos po medžių genėjimo;  
Priešais Sodelių g. 3 daug nupjautų krūmų šakų;  
Šalia Parko g. 12 daug nupjautų krūmų šakų;  
Šalia Paškevič – Ciotkos g. 1 šakos.

**Būtinasis baldų išvežimas:**

Parko g. 4 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) daug baldų;  
Parko g. 8 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) baldai;  
Pergalės g. 24 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) baldai;

Genių g. 21 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) baldai;  
Genių g. 23 (prie šiukšlių konteinerių aikštelės) baldai;

**Turto departamento balanse esančio nekilnojamojo turto apžiūra:**

Adresas	Nr.	Plotas	Patalpų charakteristika	Pastabos
Juškytės	7	74,6	59/100 gyvenamojo namo	Gyvenamas, apleistas turi avarinės būklės požymių
Rytų	28	53,14	1 aukšto pastatas su 2 ūkio pastatais ir kiemo statiniais	Sudegė liko tik pamatų likučiai
Tuputiškių	80-1	48,63	butas pirmame aukšte	Puse namo gyvenama, antra pusė apleista, avarinės būklės.
Pergalės	9	47,06	1 aukšto pastatas - tualetas	Užkaltos durys
A. Kojelavičiaus	104	40,38	24/100 1-o aukšto namo dalis	Viena namo pusė avarinės būklės, išdaužtas langas, kiauras stogas virš verandos, kita pusė gyvenama.
Pramonės	56-1	39,26	1 aukštas - avarinis butas	Avarinis užkaltas
Žaliakalnio Sodų 1-oji	12-2	38,95	1 aukštas	Užkalti langai ir durys
Užtvankos	2-10	32,07	1 aukštas	Avarinis užkaltas
Rytų	18	30,07	1/2 gyvenamojo namo	Avarinis užkaltas
Žaliakalnio	4-3	28,01	butas pirmame aukšte	Parduotas
Pramonės	56-2	22,61	1 aukštas	Avarinis užkaltas

Visa informacija bus perduota pagal kompetenciją atsakingiems asmenims ir įmonėms.

Seniūnas

Jurijus Gridiuško

Dalyvavę asmenys:

Vyr. specialistė

Jurgita Daukšaitė

UAB „Stebulė“ meistras

Saulius Peteržikas