

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto direktoriaus
2017m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-
1369/17(2.1.4-UK)

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. vasario mėn. 28 d. Nr. A32 / 18 (2.1.15 - S3)

Grigškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė kartu su seniūnu Leonardu Klimovič bei UAB „Stebulės“ padalinio meistre Vitalija Dubauskiene patikrinimai patikrino Grigškių seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	<i>Gatvės pavadinimas (adresas)</i>	<i>Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai</i>
1.	Kovo 11-osios g. 38 (atkarpa prie plovyklos).	Nevalyta, nebarstyta, apledėję.
2.	Kovo 11-osios g. 48, 50, 52.	Nepakankamai nuvalyta, nepabarstyta smėlio- druskos mišiniu.
3.	Vilniaus g.(Atkarpa nuo 33 iki tilto į Lentvarį).	Nepakankamai pabarstyta.
4.	Jaunimo skg.2 prie konteinerių.	8 maišai statybinių laužo.
5.	Vilniaus g. 61, 63, 65, 67.	Suvarkyta.
6.	Sviesos g. 9, 18 prie konteinerių.	Neišvežtos padangos.
7.	Kelias į Kadriškes (ikalinė)	Nebarstyta, slidu.
8.	Kelias į Neravų kaimą (ikalinė ir posūkis).	Nebarstyta, slidu.
8.	Sviesos g. žiedas.	Nebarstyta, slidu.
9.	Lentvario g.	Suvarkyta.
10.	Kunigiškių 16 iki Sviesos g. 21 (gruntinis takas).	Pabarstyta.
11.	Kovo 11-osios g. Nuo 33 iki Kunigiškių g. 12 (gruntinis takas).	Pabarstyta.
12.	Pateiktas prašymas su adresu Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų poskyriui.	Sausi, avariniai, želdiniai. Reikalingas medžių ar krūmų genėjimas.

Teritoriją tikrino:

Leonard Klimovič

Vitalija Dubauskiene

Nijolė Sventickienė