

## Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

### Aktas

2017 m. liepos 19 d. NR. A 32 - 1455/17(2.1.15-S4)

Š. m. liepos 18 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė L. Dailidonienė ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprinktos šiukšlės. Mėtosi tuščia tara.
2.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo vedantys į daugiabučių gyvenamųjų namų kiemus, šaligatvių dangų gracinimas. Darbai yra sustoję, šaligatvių dangos neatlaisvintos nuo smėlio – žvyro nuošliaužų, vietomis nuo magistralinio šaligatvio nenurinkta prikritę pušų kankorėžiai.
3.	Viršuliškių g. 11A	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos padangos.
4.	Viršuliškių g. 11 ir 13	Neišvežtos medžių šakos. Medis po audros nuvirto, medieną supjaustė ir viską rangovas paliko.
5.	Viršuliškių g. 11,13,15,17	Neaprinktos šiukšlės iš žalios vejų šalia vedančio magistralinio šaligatvio.
6.	Viršuliškių g. 23	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprinktos šiukšlės, netoli aikštelės yra nupjautas medis po audros, bet neišvežta mediena ir šakos.
7.	Viršuliškių g. 31	Magistralinio šaligatvio dalis, nuo kurio paviršiaus nenuvalyta smėlio nuošliaužos metu suneštas smėlio – žvyro mišinys, o iš UAB Ecoservice konteinerių aikštelės neišvežtos medžių šakos, automobilinės padangos, neaprinktos šiukšlės
8.	Viršuliškių g. 34	Prie vaikų jaunimo klubo „Liepsnelės“, esantis šaligatvis yra negracuotas.
9.	Viršuliškių g. 30, 34	Negracuotas šaligatvis.
10.	Viršuliškių g. 55	UAB „Ecoservice“ AŽ konteinerių aikštelėje neišrūšiuotos atliekos.
11.	Viršuliškių g. 55,87,59A	Negracuotas magistralinis šaligatvis ir įvažiavimai nuo jo į daugiabučių gyvenamųjų namų vidinius kiemus.
12.	Viršuliškių g. 59A	UAB „Ecoservice“ AŽ konteinerių aikštelėje neišvežtos padangos, neaprinktos šiukšlės pačioje konteinerių aikštelėje.
13.	Šešuolių gatvė	Nepilnai gracuotas šaligatvis abiejuose gatvės važiuojamos dalies pusėse.
14.	Viršuliškių g. 73/Laisvės prospektas	Viešojo transporto stotelėje „Viršuliškės“, toje pusėje link Karoliniškių yra neaprinktos smulkios šiukšlės ir žinoma didelė gausa primėtų ir neiššluotų cigarečių nuorūkų.
15.	Viršuliškių g. 30	Nenurinktos šiukšlės iš senos turgavietės teritorijos.

16.	Viršuliškių g. 83	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos, žalios atliekos maišuose, neaprinktos šiukšlės pačioje aikštelėje.
-----	-------------------	---

Lina Dailidonienė

Stasys Klizas

*S. Klizas*