

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. rugpjūčio 3 d. NR. A32 - 1820 /17(2.1.15-S4)

Š. m. rugpjūčio 3 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.
3.	Viršuliškių g. 11	Negracuotas išorinis daugiabučio gyvenamo namo dalyje esantis šaligatvis.
4.	Viršuliškių g. 15, 17, 19, 23	Negracuoti šaligatviai vedantys į vidinius daugiabučių gyvenamų namų kiemus.
5.	Viršuliškių g. 19 ir 21	Tarp šių daugiabučių gyvenamų namų esantys pakilimo - nusileidimo laiptai negracuoti, šie laiptai yra apaugę (peraugusiais) želdiniais, reikalinga juos UAB „Mano aplinka“ sutvarkyti.
6.	Viršuliškių g. 83	Priešais daugiabutį gyvenamą namą, esanti poilsio aikštelė pilna neaprinktų šiukšlių.
7.	Viršuliškių g. 85	Priešais daugiabutį gyvenamą namą, esančioje žalioje vejoje neaprinktos šiukšlės.
8.	Tujų g. 3	Gale daugiabučio gyvenamo namo negracuotas šaligatvis.
9.	Laisvės prospektas	Šalia autobusų/ troleibusų stotelės, šaligatvio dalyje nenušluotas po lietaus nuošliaužų suneštas žvyras. (Link Pašilaičių krypties).
10.	Laisvės per./Justiniškių g. 27	Neišgriebtos, neaprinktos šiukšlės iš konteinerių aikštelės.
11.	Justiniškių g. 45	Šalia lop./darž. „Zylutė“ neišvežtos iš, žalioje vejoje, sukrūvuotos medžių šakos.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

