KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE PATIKRINIMO AKTAS 2018- 03 - 14 d. Nr. A32 - 585/18 (2.1.15-S4)

				1	
S.	4.		!2		Eil.
Viršuliškių g. 31	Viršuliškių g. 29	Viršuliškių g. 26	Viršuliškių g. 23	Viršuliškių g. 10	Kontein
1	,	ī	+	+	konteinerių aikštelės: komunalini ų atliekų konteineriai (+/-)
+	+	+	+	+	pakuočių ir antrinių žaliavų konteineri ai $(+/-)$
UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	Atliekas tvarkanč ios imonės (-ių) pavadini mas (-ai)
Ĩ	1	í	I.	1	perpildytas* konteineris
.1	+	+	+	+	Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai: prie konteinerių paliktos paliktos didžiosios atliekos atliekos prie konteinerių paliktos paliktos griovimo atliekos atliekos prie konteinerių paliktos paliktos statybos ir žaliosios atliekos
+	+	ı	+	+	prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos
1	1	£	3	r	prie prie konteinerių paliktos žaliosios atliekos
ı	1	I.	.4.	1	prie konteineri ų paliktos pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos
Neišvežta statybinės atliekos,	Neišvežta baldinė plokštė, linoleumas, plastikinės durelės nuo šaldytuvo.	Neišvežta senų baldų plokštės.	Prie konteinerių baldinė plokštė, statybinės atliekos.	Neišvežta statybinės atliekos, baldinės plokštės.	Papildoma svarbi informacija

-

12.	13.	14.
12. Tujų g. 21	Justiniškių g. 37A	Justiniškių g. 27
+	+	+
+	+	+
UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"
1		+
÷	Į.	ij.
1	i	í.
1	ı	ě
1	ī	Ê
Neišvežta seni baldai.	Neišvalyta po BA kontein.	Perpildytas AŽ stikliui rūšiuoti konteineris.

* jeigu ne vienos įmonės konteineris (-iai) ir ne visi konteineriai perpildyti, būtina nurodyti įmonę, kurios konteineris (-iai) perpildytas (-i) ir atliekų konteinerio paskirtį
Patikrino: Viršuliškių seniūnijos specialistas
Stasys Klizas
Stasys Klizas Stasys Klizas
(vardas, pavardė, parašas)