

Viršuliškių ir Justiniškių seniūnijų teritorijų patikrinimo

Aktas

2018 m. sausio 18 d. NR. A32 – 159 /18(2.1.15-S4)

Š. m. sausio 18 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija, kaip yra valomas sniegas bendro naudojimo stotelėse, magistraliniuose šaligatviuose ir vidinių daugiabučių gyvenamų namų kiemų erdvėse. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos vyr. specialistas Stasys Klizas. Patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Viršuliškių, Justiniškių, Šešuolių, Č. Sugiharos, Tujų, Laisvės pr.	Magistraliniai šaligatviai yra pilnai nuvalyti, bet nepabarstyti druskos – smėlio mišiniu. Įvažiavimai- išvažiavimai į daugiabučių gyvenamų namų vidinius kiemus šiandienos 13 val. stoviui yra sutvarkyta apie 95 procentų; vidinių kiemų šaligatviai nuvalyti, bet nepabarstyti druskos – smėlio mišiniu, darbų yra atlikta šios dienos 13 val. stoviui apie 95 procentai.
2.	Šešuolių g. 11	Nenuvalyti tarp daugiabučių gyvenamų namų dveji laiptai.

P.S. Praktiškai visas sniegas nors ir pavėluotai, bet pasistengta išvalyti. Nebuvo gauta iš gyventojų nei vieno skundo dėl sniego valymo darbų. Tik kažkodėl nėra barstoma paviršiai druskos – smėlio mišiniu.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

