

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. liepos 27 d. NR. A32 - 1619 /17(2.1.15-S4)

Š. m. liepos 26 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė L. Dailidonienė ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprintos šiukšlės.
2.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.
3.	Viršuliškių g. 23A	Nenupjauta žolė. Bendrija 2017-07-26 d. el. laišku įspėta, kad nusipjautų žolę.
4.	Viršuliškių g. 22 ir 24	Šalia esanti šunų išvedžiojimo aikštelė reikalinga pakeisti fiziškai susidėvėjusią įrangą, bei tvoros tinklą nauju tinklu. Minėtai aikštei yra apie 25 m.
5.	Viršuliškių g. 27	Negracuotas šaligatvis vedantis į vaikų žaidimų aikštelę.
6.	Viršuliškių g. 30, 34	Negracuotas šaligatvis.
7.	Viršuliškių g. 29A	Laiptai tarp daugiabučių gyvenamų namų, adresu Viršuliškių g. 27 ir 29 yra nenugracuoti, nesutvarkyti šalia laiptų esantys želdynai, peraugę ir uždengę laiptų aikštelę.
8.	Viršuliškių g. 31	Neaprintos šiukšlės iš pakrantės, esančios šalia daugiabučio gyvenamo namo.
9.	Viršuliškių g. 35	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos medžių šakos.
10.	Viršuliškių g. 39	Šalia suoliuko neaprintos šiukšlės.

Lina Dailidonienė

Stasys Klizas

