

Priedas Nr. 1  
PATVIRTINTA  
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos  
Miesto ūkio ir transporto direktoriaus  
2017m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-  
1369/17(2.1.4 -UK)

### TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. balandžio mėn. 11 d. Nr. A32 / 18 (2.1.15 - S3)

Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė kartu su seniūnu Leonardu Klimovič bei UAB „Stebulės“ padalinio meistrė Vitalija Dubauskienė pasirinktinai patikrino Grigiškių seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	<b>Gatvės pavadinimas (adresas)</b>	<b>Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai</b>
1.	Vilniaus g. nuo 33 iki 57	Tvarkinga, smėlis surinktas
2.	Lentvario g. 21	1 m prie borto sąšlavos
3.	Kelias į Kadriškės	Tvarkinga, šiukšlės surinktos
4.	Jaunimo skg.	Smėlis surinktas
5.	Kovo 11-osios g. 27, 33 (prie konteinerių)	Šakos
6.	Šviesos g. 9, 18, 14 (prie konteinerių)	Baladai, betono luitai, šakos, padangos
7.	Sniegenų g. link tilton į gyv. nam. bendr. „Riešutas“	Smėlis surinktas
8.	Takas nuo Kunigiškių 16 iki pakabinamo tilto	Šiukšlės
8.	Nuo pakabinamo tilto iki Šviesos g. 15 (šalia gruntinio tako)	Šiukšlės
9.	Lentvario g. 2 (aikštelė prie Norfos)	Smėlis surinktas
10.	Šviesos g. atkarpa (priešais Maxsimą)	1 m. prie borto tvarkinga
11.	Vilniaus g. garažų bendrija AIDAS	Nesurinktos šiukšlės
12.	Vilniaus g. 61 (pėsčiųjų tiltas per automagistrą)	Nesurinktos šiukšlės
13.	Vilniaus g. (nuo degalinės iki Sniegenų g.)	Smėlis surinktas
13.	Pateiktas prašymas su adresais Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų poskyriui.	

Teritoriją tikrino:

Leonard Klimovič

Vitalija Dubauskienė



Nijolė Sventickienė