

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. rugsėjo 1 d. NR. A32 - 2024/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugpjūčio g. 29 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Viršuliškių g. 18,20	Negracuoti prie daugiabučių gyvenamų namų šaligatviai.
2.	Viršuliškių g. 31	Nenuvalytas po lietaus išplautas smėlis nuo šaligatvio paviršiaus.
3.	Viršuliškių g. 31,35,41,51	Negracuoti prie daugiabučių gyvenamų namų šaligatviai.
4.	Viršuliškių g. 30	Prekyvietės vietoje neaprinktos šiukšlės.
5.	Viršuliškių g. 34	Pilnos prie suoliukų šiukšliadėžės šiukšlių.
6.	Viršuliškių g. 34	Prie magistralinio šaligatvio nupjauta, bet neišvežta pušies šaka.
7.	Viršuliškių g. 59A, 63, 73	Negracuota magistralinio šaligatvio atkarpa minėtais adresais.
8.	Viršuliškių g. 83	Iš, priešais daugiabutį gyvenamą, esančios aikštelės neišrinktos šiukšlės.
9.	Č. Sugiharos gatvė	Atkarpoje tarp Viršuliškių g. ir Tujų g. yra negracuotas šaligatvis.
10.	Justiniškių g. 27	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprinktos šiukšlės.
11.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprinktos smulkios šiukšlės

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

