TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. kovo 8 d. Nr. A32 - 536/18(2.1.15-S9)

Naujosios Vilnios seniūnijos specialistas Saulius Peteržikas kartu su seniūnu Jurijumi Gridiuško pasirinktinai patikrino Naujosios Vilnios seniūnijos teritorija ir nustatė, kad:

| Eil | Gatvės pavadinimas (adresas) | Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai |
|-------------|---|---|
| 1. | | Neišvalyti kiemų šaligtaviai |
| 2. | Žiedų gatvės šaligatvis, atkarpoje nuo Vandens g. iki "Tuputiškių" serpantino, <u>neišvalyta apie 150 metrų atkarpa</u> ; prie Kojelavičiaus g. 168 namo, <u>neišvalyta apie 30 metrų šaligatvio atkarpa</u> ; prie Gerovės g. 1, <u>neišvalyta šaligatvio 15 metrų atkarpa</u> | Neišvalyti gatvių šaligatvia nuo sniego (po snygio) |
| | Neišvalyti laiptai prie Kojelavičiaus g. 204 namo | Neišvalyti laiptai nuo sniego (po snygio) |
| 3. | | Neišvalytos visuomeninio transporto stotelės nuo sniego (po snygio) |
| 4. | | Neišvalyti nuo sniego (po snygio)pėsčiųjų takai link namo laiptinių |
| 5. | | Neišvalyta gatvių prie bortų važiuojamoji dalis nuo sniego (po snygio) |
| 6. | | Nesutvarkytos konteinerių aikštelės (tarp atliekų išvežimo nesušluotos buitinės šiukšlės) |
| 7. | | Nenuvalyti tiltai/viadukai |
| 8. | | Nesurinktos šiukšlės |
| 9. | | Perpildytos šiukšliadėžės |
| 10. | | Neišvežti (nesugrėbti) lapa |
| 11. | | Prie šaligatvio borto, ant gatvės dangos smėlis |
| <i>12</i> . | | Neišvežtos padangos |
| 13. | | Nenugracuoti nuo žolės gatvės šaligatviai |

Teritoriją tikrino:

Saulius Peteržikas

Jurijus Gridiuško

UAB "Stebulė" aplinkotvarkos padalinio meistrai:

Sigitas Lučnikovas

Vladas Šumskas