

**KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE  
PATIKRINIMO AKTAS**

2017-11-03 Nr. A32 - 2555 /17 (2.1.15-S4)

| Eil. nr. | Konteinerių aikštelės: |  |   | Atliekas          | Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai:     |                          |   |   |  |  | Papildoma svarbi informacija |
|----------|------------------------|--|---|-------------------|--|--------------------------|---|---|--|--|------------------------------|
|          | adresas                | komunalinių atliekų konteineriai (+ / -) | pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai (+ / -) |                   | tvarkančios įmonės (-ių) pavadinimas (-ai) | perpildytas* konteineris | prie konteinerių paliktos didžiosios atliekos | prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos | prie konteinerių paliktos žaliosios atliekos | prie konteinerių paliktos pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos |                              |
| 1.       | Viršuliškių g. 11      | +  | +   | UAB „Ecoser vice“ | -  | +                        | -   | -   | -  | Neišvežta padangos ir senų baldų fragmentai.                     |                              |
| 2.       | Viršuliškių g. 10      | +  | +   | UAB „Ecoser vice“ | -  | -                        | -   | -   | -  | Sulažyta plastikui rūšiuoti skirto konteinerio apatinė dalis.    |                              |
| 3.       | Viršuliškių g. 23      | +  | +   | UAB „Ecoser vice“ | -  | +                        | -   | -   | -  | Neišvežta seni baldai, senas TV.                                 |                              |
| 4.       | Viršuliškių g. 26      | -  | +   | UAB „Ecoser vice“ | -  | +                        | -   | -   | -  | Neišvežta seni baldai, senas TV.                                 |                              |
| 5.       | Viršuliškių g. 35      | -  | +   | UAB „Ecoser vice“ | -  | +                        | -   | -   | +  | Neišvežta seni baldai, senų automobilių durelės.                 |                              |

|     |                       |   |   |                   |   |   |   |   |  |
|-----|-----------------------|---|---|-------------------|---|---|---|---|--|
|     |                       |   |   |                   |   |   |   |   | kartoninės pakuotės.   |
| 6.  | Viršuliškių g. 55     | - | + | UAB „Ecoser vice“ | - | + | - | - | Neišvežta automobilių padangos, senas TV.  |
| 7.  | Viršuliškių g. 59A    | - | + | UAB „Ecoser vice“ | - | + | - | - | Neišvežta seni baldai, statybinės atliekos.  |
| 8.  | Viršuliškių g. 83     | - | + | UAB „Ecoser vice“ | - | + | - | - | Neišvežta seni baldai, automobilių padangos.   |
| 9.  | Tujų g. 21            | + | + | UAB „Ecoser vice“ | - | - | - | + | Neišvežta kartoninės dėžės.  |
| 10. | Viršuliškių g. 97,101 | + | + | UAB „Ecoser vice“ | - | + | - | - | Neišvežta linoleumas, stiklo paketas, čiužinio liekanos.   |
| 11. | Jusiniškių g. 27      | + | + | UAB „Ecoser vice“ | + | - | + | + | Neišvežta žaliosios atliekos, keraminis klozetas, automobilių padangos, perpildyti BA konteineriai |
| 12. | Jusiniškių g. 37B     | + | + | UAB „Ecoser vice“ | - | + | + | - | Neišvežta seni baldai, automobilių   |

