

## Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

### Aktas

2017 m. rugpjūčio 18 d. NR. A32 - 1908/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugpjūčio 17 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Viršuliškių g.11, Viršuliškių g. 10, Viršuliškių g. 26, Viršuliškių g. 35, Viršuliškių g. 55, Justiniškių g. 73, Viršuliškių g. 59A, Viršuliškių g. 83, Justiniškių g. 27, Justiniškių g. 37B	Neišvalytos konteinerių aikštelės, gausa smulkų šiukšlių ir stiklo duženų, prismigusių į minkštą žemę. Sutvarkyti aplinkas prie aikštelių.
2.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.
3.	Viršuliškių g. 22 ir 24	Šalia esanti šunų išvedžiojimo aikštelė reikalinga pakeisti fiziškai susidėvėjusią įrangą, bei tvoros tinklą nauju tinklu. Minėtai aikštei yra apie 25 m.
4.	Viršuliškių g. 30, 34	Negracuotas šaligatvis.
5.	Viršuliškių g. 83	UAB „Ecoservice“ k. a. neišvežtos padangos.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

