KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE PATIKRINIMO AKTAS 2018 - 01 - 05 d. Nr. A32 - 35 /18 (2.1.15-S4)

6.	.s	.3	2.	F	Eil. nr.		
Šešuolių g. 3	Justiniškių g. 73	Tujų g. 15,9	Viršuliškių g. 97	Justiniškių g. 37b	adresas	Kontein	
+	+	+	+	+	komunalini ų atliekų konteineriai (+/-)	Konteinerių aikštelės:	
+	+	+	+	+	pakuočių ir antrinių žaliavų konteineri ai $(+/-)$		
UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	tvarkanč ios imonės (-ių) pavadini mas (-ai)	Atliekas	
+	7	+	1	1	perpildytas* konteineris		
i	+	1	÷	1	prie konteinerių paliktos didžiosios atliekos	Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai:	
i.	+	1	+	1	prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos		
j.	1	1	1	1	prie konteinerių paliktos žaliosios atliekos	pažeidimai:	
1	1	1	1	+	prie konteineri ų paliktos pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos		
Perpildytas stiklui skirtas rūšiuoti konteineris.	Neišvežta seni baldai, seni TV, statybinės atliekos.	Neišvežta stiklui skirtas rūšiuoti konteineris.	Neišvežta seni baldai, statybinės atliekos.	Neišvežta kartono pakuotės ir automobilių padangos.	Papildoma svarbi informacija		

							7.
				Viršuliškių g. 35			Viršuliškių g. 23
				ř.			1
				+			+
		vice"	"Ecoser	UAB	vice"	"Ecoser	UAB
				+			ï
				1			ľ
				1			E
				+			1
				ı			ř
konteineris, neišvežta žaliosios atliekos.	rūšiuoti	skirtas	stiklui	Perpildytas	eglutė.	supakuota	Neišvežta

* jeigu ne vienos įmonės konteineris (-iai) ir ne visi konteineriai perpildyti, būtina nurodyti įmonę, kurios konteineris (-iai) perpildytas (-i) ir atliekų konteinerio paskirtį
Patikrino: Viršuliškių seniūnijos specialistas
Stasys Klizas
Stasys Klizas

Stasys Klizas (vardas, pavardė, parašas)