

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. vasario 15 d. Nr. A32-365/18(2.1.15-S9)

Naujosios Vilnios seniūnijos vyriausioji specialistė Jurgita Daukšaitė kartu su seniūnu Jurijumi Gridiuško pasirinktinai patikrino Naujosios Vilnios seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:


<i>Eil</i>	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Nuo Parko g. iki Parko g. 23A (1 m prie borto)	Neišvalyta magistralinių gatvių važiuojamoji dalis
2.	Juodasis kel. dalis	Neišvalyti magistralinių gatvių šaligatviai
3.	Parko g. 17, Darželio g. dalis, Šiaurės g. dalis	Neišvalyti kiemų šaligtaviai
4.	Gerovės g., nuo Parko g. 1 iki Parko g. 23, Linksmoji g., Džiaugsmo g., Juodasis kelias g., A. Kojelavičiaus g., Darželio g.	Neišvalyta gatvių prie bortų važiuojamoji dalis nuo sniego (po snygio)
5.	Pavojingos gylės duobės važiuojamojo kelio dalyje Pergalės, Rytų ir Sodžiaus gatvėse. Baniškių g. tęsinyje netoli geležinkelio mėtosi šiukšlės (skudurai ir kt.)	Kiti pastebėti trūkumai

Teritoriją tikrino:

Jurgita Daukšaitė



Jurijus Gridiuško



UAB „Stebulė“ aplinkotvarkos padalinio meistras
Sigitas Lučnikovas

