

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2018 m. sausio 24 d. NR. A32 - 229/18(2.1.15-S4)

Š. m. sausio 23 d. nuo 11 iki 14,30min. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija, Viršuliškių seniūnijos specialistas Stasys Klizas ir UAB Mano aplinka vadybininkas Sergėj Prisekin. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Viršuliškių, Šešuolių, Tujų, Justiniškių, Laisvės prospektasRygos g. (kairioji pusė), Viršilų, Viršuliškių skg., Č. Sugiharos gatvės.	Sniegas nuo šaligatvių yra nuvalytas, 1 m. atstumu bortai nuvalyti (išskyrus, kur parkuojamos mašinos).
2.	Justiniškių g. 59, Justiniškių g. 67, Justiniškių g. 69, Justiniškių g. 71, Viršuliškių g. 49, Viršuliškių g. 45, Viršuliškių g. 39, Justiniškių g. 45, 47.	Laiptai tarp daugiabučių gyvenamų namų yra nuvalyti, bet nepabarstyti smėlio – druskos mišiniu.
3.	Viršuliškių g. 35	UAB „Ecoservice“ k. a. neaprinktos šiukšlės aplinkui konteinerius.
4.	Justiniškių g. 73	UAB „Ecoservice“ k. a. neišriūšiuotos atliekos, neaprinkta šiukšlės prie konteinerių.
5.	Viršuliškių g.83	UAB „Ecoservice“ k. a. neaprinkta šiukšlės konteinerių aikštelėje.
6.	Visi daugiabučių gyvenamų namų vidiniai kiemų šaligatviai. yra nuvalyti tik nepabarstyti druskos – smėlio mišiniu.	Yra nuvalyti tik nepabarstyti druskos – smėlio mišiniu.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

Sergėj Prisekin

