

## Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

### Aktas

2017 m. rugsėjo 7 d. NR. A32 – 2087/17/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugsėjo g. 7 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A ir 2B	Nenurinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių g. 11A	Nuo gatvės važiuojamos dalies nenuvalytas smėlis.
3.	Viršuliškių g. 11	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos automobilių padangos.
4.	Viršuliškių g. 23	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta medžių šakos.
5.	Viršuliškių gatvė	Neporinių numerių gatvės magistralinis šaligatvis yra negracuotas.
6.	Šešuolių g.	Pilnos prie suoliukų šiukšliadėžės šiukšlių ir pilna ekskrementų dėžė pačių ekskrementų.
7.	Šešuolių g. 3	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.
8.	Viršuliškių g. 53,55,57, 59A ir ...	Negracuota magistralinio šaligatvio atkarpa minėtais adresais.
9.	Viršuliškių g. 59A	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta automobilinė padanga.
10.	Viršuliškių g. 75A	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje nešvari aplinka prie konteinerių.
11.	Viršuliškių g. 95	Priešais daugiabutį gyvenamą namą esanti žalia veja pilna neišrinktų šiukšlių.
12.	Tujų g. 3/Č. Sugiharos g.	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.
13.	Tujų g. 15	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.
14.	Justiniškių g. 27	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos žalios atliekos, medžių šakos, medžių šakos.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

