## KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE PATIKRINIMO AKTAS

2018-01-16 d. Nr. A32-127/18 (2.1.15-S4)

ယ္	5		F.
Justiniškių g. 73	Viršuliškių g. 35	Viršuliškių g. 26	Kontein
+		1	konteinerių aikštelės:  komunalini ų atliekų konteineriai (+/-)
+	+	+	pakuočių ir antrinių žaliavų konteineri ai $(+/-)$
UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	UAB "Ecoser vice"	Atliekas tvarkanč ios įmonės (-ių) pavadini mas (-ai)
L	1	1	perpildytas* konteineris
+	1	+	Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai:  prie konteinerių konteinerių paliktos paliktos didžiosios atliekos atliekos atliekos
+	+	+	prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos
r	+	1	pažeidimai:  prie  konteinerių  paliktos  žaliosios  atliekos
ı	ı	1	prie konteineri ų paliktos pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos
SOS – neišvežta seni baldai ir statybinės atliekos. Perkrautas popieriui rūšiuoti skirtas konteineris.	Neišvežta žaliosios atliekos ir statybinės atliekos - (pastarosios bus artimiausiu metu išvežtos).	Neišvežta seni baldai, statybinės atliekos.	Papildoma svarbi informacija

S 6. 4. Viršuliškių g. 55 Viršuliškių g. 101 Tujų g. 17 + + + + + "Ecoser "Ecoser "Ecoser vice" vice" vice" UAB UAB UAB + + + + + + + + padangos, perpildytas šakos, medžių statybinės atliekos, Neišvežta popieriui skirtas statybinės seni baldai, Neišvežta skirtas seni baldai, Neišvežta atliekos. pakuotės, popieriaus tekstilinės rūšiuoti. padangos, automobilių atliekos, popieriui automobilių konteineris. rūšiuoti konteineris perpildytas

paskirtį \* jeigu ne vienos įmonės konteineris (-iai) ir ne visi konteineriai perpildyti, būtina nurodyti įmonę, kurios konteineris (-iai) perpildytas (-i) ir atliekų konteinerio

Patikrino: Viršuliškių seniūnijos specialistas

Stasys Klizas

(vardas, pavardė, parašas)