Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. liepos 12 d. NR. A32 - 1347/17(2.1.15-S4)

Š. m. liepos 11 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė L. Dailidonienė ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.
3.	Viršuliškių g. 22 ir 24	Šalia esanti šunų išvedžiojimo aikštelė reikalinga pakeisti fiziškai susidėvėjusią įrangą, bei tvoros tinklą nauju tinklu. (Minėtai aikštelei yra apie 25 m.).
4.	Viršuliškių g. 34	Prie vaikų jaunimo klubo "Liepsnelės " esantis šaligatvis yra negracuotas.
5.	Viršuliškių g. 30, 34	Negracuotas šaligatvis.
6.	Viršuliškių g. 55	UAB "Ecoservice" AŽ konteinerių aikštelėje neišrūšiuotos atliekos.
7.	Viršuliškių g. 55,87,59A	Negracuotas magistralinis šaligatvis ir įvažiavimai nuo jo į daugiabučių gyvenamų namų vidinius kiemus.
8.	Viršuliškių g. 59A	UAB "Ecoservice" AŽ konteinerių aikštelėje neišvežtos padangos, medžių šakos, neaprinktos šiukšlės pačioje konteinerių aikštelėje.
9.	Šešuolių gatvė	Nepilnai gracuotas šaligatvis abiejuose gatvės važiuojamos dalies pusėse.
10.	Viršuliškių g. 73/Laisvės prospektas	Viešojo transporto stotelėje "Viršuliškės", toje pusėje link Karoliniškių yra neaprinktos smulkios šiukšlės ir žinoma didelė gausa primėtytų ir neiššluotų cigarečių nuorūkų.
11.	Viršuliškių g. 77 ir Tujų g. 19	Tarp šių daugiabučių gyvenamų namų, esančioje žalioje zonoje nenupjauta žolė, juolab, kad šalia yra vaikų žaidimų aikštelė.
12.	Viršuliškių g. 77	Daugiabučio gyvenamo namo vidiniame kieme, esančioje naujoje vaikų žaidimų aikštelėje yra perpildyta šiukšliadėžė ir teritorijoje mėtosi šiukšlės.
13.	Viršuliškių g. 83	UAB "Ecoservice" AŽ konteinerių aikštelėje neišvežtos žaliosios atliekos maišuose, neaprinktos šiukšlės.

Lina Dailidonienė

Stasys Klizas

S. Du za