

# KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE PATIKRINIMO AKTAS

2017. 10. 25-26 Nr. A32 - 2499/17 (2.1.15-S4)

Eil. nr.	Konteinerių aikštelės:			Atliekas	Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai:						Papildoma svarbi informacija
	adresas	komunalinių u atliekų konteineriai (+ / -)	pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai (+ / -)		tvarkančios įmonės (-ių) pavadinimas (-ai)	perpildytas* konteineris	prie konteinerių paliktos didžiosios atliekos	prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos	prie konteinerių paliktos žaliosios atliekos	prie konteinerių paliktos pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos	
1.	Viršuliškių g. 11	+	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	-	-	-	Neišvežta senų baldų atskiri fragmentai.	
2.	Viršuliškių g. 29	+	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	+	-	-	Neišvežta stiklo tara maiše, spintelė, keramininė kriauklė, tekstilinės atliekos.	
3.	Viršuliškių g. 31	-	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	+	-	-	Neišvežta stambiagaba ritinės ir statybinės atliekos.	
4.	Viršuliškių g. 55	-	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	-	+	-	Neišvežta seni baldai, medžių šakos, žaliosios atliekos.	

										automobilių padangos.
5.	Viršuliškių g. 59A	-	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	+	+	-	Neišvežta seni baldai, statybinės atliekos, žaliosios atliekos, stiklo duženos, medžių lapai.
6.	Viršuliškių g. 83	-	+	UAB „Ecoser vice“	-	+	+	+	-	Neišvežta seni baldai, medžių lapai, statybinės atliekos.
7.	Justiniškių g. 27	+	+	UAB „Ecoser vice“	-	-	+	+	-	Neišvežta žaliosios atliekos, klozetas.
8.	Justiniškių g. 37B	+	+	UAB „Ecoser vice“						Neišvežta statybinių atliekų likučiai, ir stiklo lapai užmesti už BA konteinerio.
9.	Justiniškių g. 73	+	+	UAB „Ecoser vice“	+	-	+	-	-	Neišvežta statybinės atliekos, automobilių padangos, medžių šakos.

									Perpildytas popieriui skirtas rūšiuoti konteineris.	
10.	Šešulių g. 3	+	+	UAB „Ecoser vice“	-	-	-	+	+	Neišvežta žaliosios atliekos, bei kartoninės dėžės, medžių šakos.

\* Jeigu ne vienos įmonės konteineris (-iai) ir ne visi konteineriai perpildyti, būtina nurodyti įmonę, kurios konteineris (-iai) perpildytas (-i) ir atliktų konteinerio paskirtį

Patikrino : Viršuliškių seniūnijos specialistas

Stasys Klizas

(vardas, pavardė, parašas)

S. Klizas