

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto direktoriaus
2017m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-
1369/17(2.1.4 -UK)

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. kovo mėn. 02 d. Nr. A32 / 18 (2.1.15 - S3)

Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė kartu su seniūnu Leonardu Klimovič bei UAB „Stebulės“ padalinio meistrė Vitalija Dubauskienė pasirinktinai patikrino Grigiškių seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Kovo 11-osios g. 55, 47, 43, 39, 33, 31, 27, 25	Išvalyta
2.	Kovo 11-osios g. 32, 34, 36, 38, 52	Išvalyta
3.	Vilniaus g.(atkarpa nuo 33 iki tilto į Lentvarį)	Išvalyta, bet nepabarstyta smėlio – druskos mišiniu
4.	Jaunimo skg.	Išvalyta
5.	Vilniaus g. 61, 63, 65, 67	Išvalyta, bet nepabarstyta smėlio – druskos mišiniu
6.	Šviesos g. 9, 18 prie konteinrių.	Neišvežtos padangos.
7.	Kelias į Kadriškes (įkalnė)	Nebarstyta, slidu
8.	Kelias į Neravų kaimą (įkalnė ir posūkis)	Nebarstyta, slidu
8.	Šviesos g. nuo 3 iki 17	Išvalyta, bet nepabarstyta smėlio – druskos mišiniu
9.	Lentvario g.	Išvalyta
10.	Kunigiškių 16 iki Šviesos g. 21 (gruntinis takas)	Pabarstyta
11.	Kovo 11-osios g. nuo 33 iki Kunigiškių g. 12 (gruntinis takas)	Pabarstyta
12.	Kunigiškių g. Nuo 2 iki 10 ir nuo 1 iki 11	Išvalyta
13.	Pašto g. 13, 15, 19	Išvalyta
13.	Pateiktas prašymas su adresais Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų poskyriui.	Sausi, avariniai, želdiniai. Reikalingas medžių ar krūmų genėjimas

Teritoriją tikrino:

Leonard Klimovič

Vitalija Dubauskienė



Nijolė Sventickienė