

## Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

### Aktas

2017 m. rugsėjo 15 d. NR. A32 – 2143/17/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugsėjo g. 14 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas Stasys Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A ir 2B	Nenurinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių g. 11A	Nuo gatvės važiuojamos dalies nenuvalytas smėlis.
3.	Viršuliškių g. 11	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta lengvojo automobilio padanga.
4.	Viršuliškių gatvė	Neporinių numerių gatvės magistralinis šaligatvis yra negracuotas.
5.	Šešuolių g. 3	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprinktos šiukšlės.
6.	Viršuliškių g. 53,55,57, 59A, ir ...	Negracuota magistralinio šaligatvio atkarpa minėtais adresais.
7.	Viršuliškių g. 29	Gale daugiabučio gyvenamo namo neišvežtos medžių šakos.
8.	Justiniškių g. 73	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.
9.	Tujų g. 9 ir 17	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos, neaprinktos šiukšlės.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

