## TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018-02-26 Nr. A32- /18 (2.1.15-S15)

Šeškinės seniūnijos specialistė Zita Lukšienė pasirinktinai patikrino Šeškinės seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

Eil	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Paberžės g. 22, 24, 26; Gelvonų g. 40, 42, 58, 60, 62; Šeškinės g. 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 63, 65, 67, 69, 71; Ukmergės g. 192, 194, 196, 198, 208, 210, 228; Dūkštų g. 11, 12, 22, 24, 26, 28; Musninkų g. 4, 5, 6, 8, 18, 20, 22, 24; Čiobiškio g. 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33; Buivydiškių g. 11, 13, 15.	Neišvalyti kiemų šaligtaviai
2.	Nepilnai nuvalytas Gelvonų pėščiųjų takas tarp 40-44 namų; Nepilnai nuvalytas pėščiųjų takas(šalia dviračių tako) už Šęškinės g. 51-53 namų; Nepilnai nuvalyta Dūkštų alėja.	Kita

Teritoriją tikrino:

Zita Lukšienė (vardas, pavardė, parašas)

Susipaziway Andrius Rybakovas...

(vardas, pavardė, parašas)