

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. rugpjūčio 10 d. NR. A32 - 1846/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugpjūčio 9 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Viršuliškių g. 11A	Žalioje vejoje nuo važiuojamos dalies supiltas smėlio, žemių visas turinys.
2.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprintos šiukšlės.
3.	Viršuliškių g. 11	Vidiniame daugiabučio gyvenamo namo žalios vejės dalyje šalia Lūžių parko prie pėsčiųjų suoliuko neaprintos šiukšlės.
4.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.
5.	Viršuliškių g. 10	Šalia UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelės neišvežta medžių šakos, neaprintos šiukšlės prie pat konteinerių.
6.	Viršuliškių g. 11	Negracuotas išorinis daugiabučio gyvenamo namo dalyje esantis šaligatvis.
7.	Viršuliškių g. 23	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprintos šiukšlės šalia konteinerių.
8.	Viršuliškių g. 15, 17, 19, 23	Negracuoti šaligatviai vedantys į vidinius daugiabučių gyvenamų namų kiemus.
9.	Justiniškių g. 73	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.
10.	Viršuliškių g. 19 ir 21	Tarp šių daugiabučių gyvenamų namų esantys pakilimo - nusileidimo laiptai negracuoti, šie laiptai yra apaugę (peraugusiais) želdiniais, reikalinga juos UAB „Mano aplinka“ sutvarkyti. Reikalai ir darbai nepajudėję, situacija tokia pati.
11.	Viršuliškių g. 75A	Priešais daugiabutį gyvenamą namą esančioje UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprintos šiukšlės (stiklo duženos).
12.	Viršuliškių g. 85	Priešais daugiabutį gyvenamą namą, esančioje žalioje vejoje neaprintos šiukšlės, UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos automobilių padangos.
13.	Tujų g. 3	Gale daugiabučio gyvenamo namo negracuotas šaligatvis.
14.	Laisvės per./Justiniškių g. 27	Neišgriebtos, neaprintos šiukšlės iš konteinerių aikštelės.
15.	Justiniškių g. 45	Šalia lop./darž. „Zylutė“ neišvežtos medžių šakos sukrūvuotos pačioje žalioje vejoje.

16.	Justiniškių g. 63 ir 65	Nuo šių pastatų yra nusileidimo – pakilimo laiptai į magistralinį Justiniškių gatvės šaligatvį. Į šiuos laiptus vedantis šaligatvis yra negracuotas o šalia jo esantis vandens nutekėjimo betonio trinkelio latakas yra tiesiog užžėlęs žole, reikia operatyviai išvalyti, kad galėtų pratekėti vanduo.
17.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ mišrioje konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

