

**HAGS, KSIL, EŽERĖLIO VAIVORYKŠTĖS, NOVUM, LAPSET TIPO VAIKŲ
ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGINIŲ APŽIŪROS AKTAS
(ATLIEKAMA 1 K. PER SAVAITĘ)**

JUSTINIŠKIŲ SENIŪNIJA

2018 m. lapkričio 9 d. Nr. A32-3855/18(2.1.15-S4)

Adresas	Nustatyti gedimai (įvertinama rizika, kylanti dėl įrangos naudojimo, vandalizmo(ar nėra sulūžusių detalių, ar jų netrūksta, kiti akivaizdūs pavojai))	Pastabos
1. Rygos g. 36	Kritiškai susidėvėjusi sūpynių sėdimoji dalis.	
4. Taikos g. 155	Nulūžusi sūpynės laikančioji dalis.	
3. Taikos g. 188	Nulūžę laipiojimo sienelės kybiai (pasilaikymo elementai)	
5. Taikos g. 146	Apgadinti tvoros elementai	

Tikrino Justiniškių seniūnijos teritorijos priežiūros specialistas Dainius Andziulis