

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. rugsėjo 21 d. NR. A32 – 2174 / 17(2.1.15-S4)

Š. m. rugsėjo g. 20 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Jolita Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas Stasys Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A ir 2B	Nenurinktos šiukšlės.
2.	Viršuliškių g. 83,85	Neaprinktos šiukšlės, negracuoti šaligatviai.
3.	Tujų g. 3/Č. Sugiharos g.	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta lengvojo automobilio padanga, medžių šakos.
4.	Tujų g. 21	Neišvežta automobilių padangos.
5.	Tujų gatvėje	Neišvežtos sukrūvuotos medžių šakos.
6.	Tujų g. 9 ir 15	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta medžių šakos.
7.	Justiniškių g. 27	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta medžių šakos, neaprinktos šiukšlės konteinerių aikštelėje.
8.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežta automob. padanga.
9.	Šešuolių g. 3	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos automob. padangos, nenurinktos šiukšlės pačioje konteinerių aikštelėje.
10.	Šešuolių gatvė.	Magistralinis šaligatvis esantis tarp Viršuliškių gatvės ir Justiniškių gatvės yra negracuotas.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

