

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. sausio 19 d. Nr. A32-174/18(2.1.15-S9)

Naujosios Vilnios seniūnijos specialistas Saulius Peteržikas kartu su seniūnu Jurijumi Gridiuško pasirinktinai patikrino Naujosios Vilnios seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.		<i>Neišvalyta magistralinių gatvių važiuojamoji dalis (1 m prie borto)</i>
2.		<i>Neišvalyta kiemų važiuojamoji dalis</i>
3.		<i>Neišvalyti magistralinių gatvių šaligatviai</i>
4.		<i>Neišvalyti kiemų šaligatviai</i>
5.	atkarpoje nuo Vandens g. iki „Tuputiškių“ serpantino, neišvalyta apie 80 metrų ilgio šaligatvio atkarpa	<i>Neišvalyti gatvių šaligatviai nuo sniego (po snygio)</i>
6.		<i>Neišvalytos visuomeninio transporto stotelės nuo sniego (po snygio)</i>
7.	Parko g. 41 namo 1 - as (pėsčiųjų takas) priėjimas prie laiptinės (apie 15 m ²); Parko g. 43 namo 1 - as (pėsčiųjų takas) priėjimas prie laiptinės (apie 15 m ²); Parko g. 45 namo 1 - as (pėsčiųjų takas) priėjimas prie laiptinės (apie 25 m ²) viso: apie 55 m ²	<i>Neišvalyti nuo sniego (po snygio) pėsčiųjų takai link namo laiptinių</i>
8.	Pergalės g.; Gerovės g.; Linksmoji, Karklėnų, Darželio g.	<i>Neišvalyta gatvių prie bortų važiuojamoji dalis nuo sniego (po snygio)</i>
9.		<i>Nesutvarkytos konteinerių aikštelės (tarp atliekų išvežimo nesušluotos buitinės šiukšlės)</i>
10.		<i>Nenuvalyti tiltai/viadukai</i>
11.		<i>Nesurinktos šiukšlės</i>
12.		<i>Perpildytos šiukšliadėžės</i>
13.		<i>Neišvežti (nesugrębti) lapai</i>
14.		<i>Prie šaligatvio borto, ant gatvės dangos smėlis</i>
15.		<i>Neišvežtos padangos</i>
16.		<i>Nenugracuoti nuo žolės gatvės šaligatviai</i>

Teritoriją tikrino:

Saulius Peteržikas

Jurijus Gridiuško

UAB „Stebulė“ aplinkotvarkos padalinio meistras
Sigitas Lučnikovas