

Viršuliškių seniūnijos teritorijos patikrinimo

Aktas

2017 m. rugpjūčio 23 d. NR. A32 - 1937/17(2.1.15-S4)

Š. m. rugpjūčio 22 d. buvo tikrinama Viršuliškių seniūnijos teritorija. Patikrinime dalyvavo Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus Teritorijų tvarkymo poskyrio vyr. specialistė J. Marchulija ir Viršuliškių seniūnijos specialistas S. Klizas. Teritorijos patikrinimo metu buvo nustatyta:

	Viršuliškių seniūnija	
1.	Rygos g. 2A	Šalia pėsčiųjų tako neaprintos šiukšlės.
2.	Viršuliškių g. 75A	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos lengvojo automobilio padangos.
3.	Viršuliškių gatvė	Reikalingas ištisas ir išsamus magistralinio šaligatvio ir nuo jo esantys ir vedantys į daugiabučių gyvenamų namų kiemus, šaligatvių dangų gracavimas.(darbai yra pradėti)
4.	Viršuliškių g. 75A, 75	Negracuoti šalia namo esantys šaligatviai.
5.	Viršuliškių g. 83	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos lengv. automob. padangos, žalios atliekos.
6.	Tujų g. 15, 17	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neaprintos šiukšlės, neišvežtos medžių šakos.
7.	Justiniškių g. 27	UAB „Ecoservice“ konteinerių aikštelėje neišvežtos medžių šakos, lengv. automob. padangos.
8.	Justiniškių g. 39	Šalia daugiabučio gyvenamo namo ne fasadinėje pusėje nupjauti žolę ir joje augančius Sasnovskio barščius. SOS
9.	Justiniškių g. 37B	UAB „Ecoservice“ kont. a. neišvežtos senos l. automob. padangos.
10.	Justiniškių g. 41	Gale daugiabučio gyvenamo namo nenupjauta žoilė.
11.	Viršuliškių g. 34	Neišravėtas čia esantis gėlynas, kuris yra šalia Viršuliškių gatvės magistralinio šaligatvio, neišvalytas šaligatvio vandens latakas.

Jolita Marchulija

Stasys Klizas

