

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ IR ANTRINIŲ ŽALIAVŲ KONTEINERIŲ AIKŠTELIŲ VIRŠULIŠKIŲ SENIŪNIJOJE PATIKRINIMO AKTAS

2018-02 - 19 d. Nr. A32 - 386/18 (2.1.15-S4)

Eil. nr.	Konteinerių aikštelės:			Atliekas	Nustatyti atliekų tvarkymo pažeidimai:						Papildoma svarbi informacija
	adresas	komunalinių atliekų konteineriai (+ / –)	pakuočių ir antrinių žaliavų konteineriai (+ / –)		tvarkančios įmonės (-ių) pavadinimas (-ai)	perpildytas* konteineris	prie konteinerių paliktos didžiosios atliekos	prie konteinerių paliktos statybos ir griovimo atliekos	prie konteinerių paliktos žaliosios atliekos	prie konteinerių pakuočių atliekos ar antrinės žaliavos	
1.	Viršuliškių g. 23	+	+	UAB „Ecoser vice“ k. a.	-	+	+	+	-	Neišvežta seni baldai, eglutės, statybinės atliekos. SOS	
2.	Viršuliškių g. 31	-	+	UAB „Ecoser vice“ k. a.	-	+	-	-	-	Neišvežta seni baldai, statybinės atliekos – mineralinė vata.	
3.	Viršuliškių g. 55	-	+	UAB „Ecoser vice“ k. a.	-	+	-	+	+	Neišvežta seni baldai, eglutės, kartono pakuotės, tekstilinės atliekos.	
4.	Viršuliškių g. 85	-	+	UAB „Ecoser vice“ k. a.	-	+	-	+	-	Neišvežti seni baldai, eglutės, nešvari aplinka.	

5.	Tuļų g. 9 ir 17	+	+	UAB „Ecoser vice“ k. a.	-	+	-	-	-	Neišvežta seni baldai, linoleumas.
----	-----------------	---	---	----------------------------------	---	---	---	---	---	--

** jaigu ne vienos įmonės konteineris (-iai) ir ne visi konteineriai perpildyti, būlina nurodyti įmonę, kurios konteineris (-iai) perpildytas (-i) ir atliekų konteinerio paskirti*

Patikrino : Viršuliškių seniūnijos specialistas

Stasys Klizas

5. *Stasys Klizas*

(vardas, pavardė, parašas)