

Priedas Nr. 1
PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės administracijos
Miesto ūkio ir transporto direktoriaus
2017m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. A15-
1369/17(2.1.4 -UK)

TERITORIJOS PATIKRINIMO AKTAS

2018 m. vasario mėn. 22,23 d. Nr. A32 / 18 (2.1.15 - S3)

Grigiškių seniūnijos specialistė Nijolė Sventickienė kartu su seniūnu Leonardu Klimovič bei UAB „Stebulės“ padalinio meistrė Vitalija Dubauskienė pasirinktinai patikrino Grigiškių seniūnijos teritoriją ir nustatė, kad:

<i>Eil</i>	Gatvės pavadinimas (adresas)	Neatlikti darbai, pastebėti pažeidimai
1.	Kovo 11-osios g. 38 (atkarpa prie plovyklos)	Nevalyta, nebarstyta, apledeję.
2.	Mokyklos g. 1,3,5	Nepakankamai nuvalyta, bet gausiai pabarstyta, smėlio-druskos mišiniu
3.	Vilniaus g.(Atkarpa nuo 33 iki tilto į Lentvarį)	Nepakankamai pabarstyta,
4.	Jaunimo skg.2 prie konteinerių.	8 maišai statybinio laužo.
5.	Vilniaus g. 43,45,47, 49, 51, 55, 57	Pretenzijų neturiu.
6.	Šviesos g. 9 prie konteinerių.	Neišvežtos padangos.
7.	Kelias į Kadriškes (įkalnė)	Nebarstyta, slidu.
8.	Kelias į Neravų kaimą (įkalnė ir posūkis)	nebarstyta, slidu.
8.	Šviesos g. žiedas	Nebarstyta, slidu.
9.	Vilniaus g. (nuokalnė į Kauno Vokę).	Nepakankamai pabarstyta, slidu.
10.	Vilniaus g. 61, 63, (gruntiniai takai)	Barstyta, bet slidu.
11.	Kovo 11-osios g. Nuo 33 iki Kunigiškių g. 12 (gruntinis takas)	Barstyta, bet slidu.
12.	Pateiktas prašymas su adresais Vilniaus miesto savivaldybės Želdynų poskyriui.	Sausi, avariniai, želdiniai. Reikalingas medžių ar krūmų genėjimas

Teritoriją tikrino:

Leonard Klimovič

Vitalija Dubauskienė

Nijolė Sventickienė