

MVP IA Vistoria — testes com exemplos

Modelo: Qwen3-VL-2B-Instruct · endpoint POST /analyze · linguagem de indício visual

Como mandar no WhatsApp: abra este arquivo no navegador → tire print de cada card (foto + JSON) → envie os prints no grupo. Ou zip a pasta exemplos inteira e mande o arquivo.

1) image1.jpg — sala limpa

resumo ok · areas com ruído



Resumo da IA: ambiente limpo, sem defeitos visíveis. Ainda preencheu areas com insufficient_evidence (ponto a ajustar).

```
{
  "analysis_id": "689c0fd6-f60b-45ab-b155-2d3475c5c499",
  "image_quality": { "usable": true, "issues": [] },
  "areas": [
    {
      "area": "parede",
      "issue_type": "insufficient_evidence",
      "description": "Sinal visual de umidade ou mofo na parede.",
      "evidence": "A parede é branca e lisa, com iluminação natural e sem sinais visuais de umidade, mofo ou desgaste.",
      "severity": "baixa",
      "confidence": "baixa",
      "recommendation": "Avaliação presencial recomendada para confirmar a presença de umidade ou mofo."
    }
  ]
}
```

```
"location": "pared da sala, próximo à janela"
},
{
  "area": "rodape",
  "issue_type": "insufficient_evidence",
  "description": "Sinal visual de umidade ou mofo na base da parede.",
  "evidence": "O rodapé é branco e liso, sem sinais visuais de umidade, mofo ou desgaste.",
  "severity": "baixa",
  "confidence": "baixa",
  "recommendation": "Avaliação presencial recomendada para confirmar a presença de umidade ou mofo.",
}
```

2) image2.jpg — ambiente limpo

OK · áreas vazias



Resumo da IA: sem manchas, mofo, rachaduras ou desgaste. Comportamento ideal.

```
{
  "analysis_id": "b507f584-e6b5-4543-9eb2-255c4324728a",
  "image_quality": { "usable": true, "issues": [] },
  "areas": [],
  "overall_summary": "A imagem mostra um ambiente interno com paredes e rodapés brancos, piso de cerâmica e uma porta de vidro. Não há sinais visuais de manchas, sujeira, mofo, rachaduras, furos, desgaste, descolamento ou partes faltantes. A iluminação é clara e a imagem é de boa qualidade.",
  "limitations": [
    "Análise baseada apenas em imagem; não substitui vistoria técnica presencial."
  ]
}
```

```
]
}
```

3) image3.jpg — mancha / umidade perto da janela

problemas detectados



Resumo da IA: possível umidade + descascamento (alta) e fissura aparente no rodapé (média).

```
{
  "analysis_id": "94b554ef-2c8d-48d3-8dc0-f3ddd8a5dc3b",
  "image_quality": { "usable": true, "issues": [] },
  "areas": [
    {
      "area": "parede",
      "issue_type": "possible_moisture",
      "description": "manchas e áreas de descascamento na parede, com padrões que sugerem umidade e possíveis danos por umidade.",
      "evidence": "manchas escuras e áreas de desgaste na parede, com textura irregular e desgaste na superfície.",
      "severity": "alta",
      "confidence": "alta",
      "recommendation": "avaliação presencial para confirmar a presença de umidade e o grau de danos.",
      "location": "parte da parede próxima à janela e ao rodapé"
    },
    {
      "area": "rodape",
      "issue_type": "apparent_crack",
      "description": "fissura aparente na base da parede, com sinais de desgaste e possível
```

```
rachadura.",  
  "evidence": "fissura na borda do rodapé, com textura irregular e desgaste na  
superfície.",  
  "severity": "media",  
  "confidence": "media"
```

4) image 4.jpg — canto com mancha escura

problemas detectados



Resumo da IA: manchas escuras e descascamento, compatível com possível umidade (alta).

```
{  
  "analysis_id": "50b2e9d7-d718-4ea2-b266-67c0d3e38536",  
  "image_quality": { "usable": true, "issues": [] },  
  "areas": [  
    {  
      "area": "parede|rodape",  
      "issue_type": "possible_moisture",  
      "description": "manchas escuras e áreas de descascamento na parede e rodapé, com  
evidência de umidade e possíveis sinais de infiltração.",  
      "evidence": "manchas escuras e áreas de descascamento na parede e rodapé, com evidência  
de umidade e possíveis sinais de infiltração.",  
      "severity": "alta",  
      "confidence": "alta",  
      "recommendation": "avaliação presencial",  
      "location": "parte inferior da parede e rodapé, próximo ao chão"  
    }  
  ],  
  "overall_summary": "A imagem mostra uma parede e rodapé com manchas escuras, possivelmente  
de umidade, e áreas de descascamento. Há sinais visuais compatíveis com umidade e mofo, mas  
não há evidência clara de mofo aparente."
```

```
"limitations": [  
  "Análise baseada apenas em imagem; não substitui vistoria técnica presencial."  
]  
}
```

5) image 5.jpg — mancha / mofo aparente

problemas detectados



Resumo da IA: manchas escuras + descascamento, rotulado como mofo aparente (alta).

```
{  
  "analysis_id": "cc167c65-be6b-41e7-90f6-e78ccde0257c",  
  "image_quality": { "usable": true, "issues": [] },  
  "areas": [  
    {  
      "area": "parede|rodape",  
      "issue_type": "apparent_mold",  
      "description": "manchas escuras e áreas de descascamento na parede e rodapé, com  
evidência de mofo.",  
      "evidence": "manchas escuras e áreas de descascamento na parede e rodapé, com evidência  
de mofo.",  
      "severity": "alta",  
      "confidence": "alta",  
      "recommendation": "avaliação presencial",  
      "location": "na parede e rodapé, próximo ao chão"  
    }  
  ],  
  "overall_summary": "A parede e rodapé apresentam manchas escuras e descascamento, com  
evidência de mofo.",  
}
```

```
"limitations": [  
  "Análise baseada apenas em imagem; não substitui vistoria técnica presencial."  
]  
}
```

Arquivo gerado para compartilhar evidências do MVP. Não substitui vistoria técnica presencial.