

# Relatório Fotográfico

## Entrega de serviços executados

Brasília – DF, 22 de maio de 2025.

Classificação deste material: Pública / Interna / Confidencial



## **DS4006 - Aldeota 1**

Adequação e correção do vandalismo

Correção do forro e Correção do telhado



**Termo de serviço prestado / Termo de Aceite**  
Preenchimento obrigatório

Data da finalização do serviço 25 / 07 / 2025 DS 4006

Nome da empresa prestadora JM SERLIMPA SERVIÇOS N° Chamado \_\_\_\_\_

Nome funcionário/prestador Bernardo Data da execução \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS**

ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DO FORRO  
ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DO TELHADO

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ASSINATURA DA PRESTADORA (obrigatório)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**ASSINATURA DA LOJA/RESPONSÁVEL (obrigatório)**

\*Vanessa Rodrigues

J M SERLIMPA SERVIÇOS E REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 36.549.180/0001-02