

Relatório Fotográfico

Entrega de serviços executados

Brasília – DF, 22 de maio de 2025.

Classificação deste material: Pública / Interna / Confidencial



DS4006 - Aldeota 1

Adequação e correção do vandalismo

Correção do forro e Correção do telhado



Clique ou arraste uma imagem para esta área