

Relatório Fotográfico

Entrega de serviços executados

Brasília – DF, 26 de julho de 2025.



Classificação deste material: Pública / Interna / Confidencial



DS4006 - Aldeota 1

Adequação e correção do vandalismo

Correção do forro e Correção do telhado



Termo de serviço prestado / Termo de Aceite
Preenchimento obrigatório

Data da finalização do serviço 25 / 07 / 2025 DS 4006

Nome da empresa prestadora JM SERLIMPA SERVIÇOS N° Chamado _____

Nome funcionário/prestador Basilio Data da execução ____/____/____

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DO FORRO
ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DO TELHADO

ASSINATURA DA PRESTADORA (obrigatório)

ASSINATURA DA LOJA/RESPONSÁVEL (obrigatório)

*Vanessa Rodrigues

JM SERLIMPA SERVIÇOS E REFORMAS E MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA 36.549.180/0001-02