

ORDEM DE SERVIÇO PREDITIVA

OS-20260519-0001

Emitida em 19/05/2026 às 19:37:42 · Manutenção Preditiva Automatizada

PRIORIDADE CRITICA

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA 91.1 °C	VIBRAÇÃO 37.76 mm/s	CORRENTE 12.01 A	TENSÃO 368.3 V
---------------------------	---------------------------	------------------------	----------------------

ANOMALIAS DETECTADAS

!	Temperatura crítica: 91.1°C (limite crítico: 85.0°C)
!	Vibração crítica: 37.76 mm/s (limite crítico: 35.0 mm/s)
!	Corrente fora do limite crítico: 12.01A (50% acima da nominal 8.0A)

AÇÕES SUGERIDAS

→	Desligar motor imediatamente e verificar sistema de resfriamento/ventilação
→	Parar motor e realizar alinhamento/balanceamento urgente
→	Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

	Técnic o Resp onsável		Superv isor de Manut enção		Data de Co nclusã o
--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------