

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
54.9 °C	7.82 mm/s	8.22 A	381.4 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Corrente fora do limite crítico: 8.22A (229% acima da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica
--

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão