

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
56.2	7.66	8.03	377.4
°C	mm/s	A	V

ANOMALIAS DETECTADAS

!	Corrente fora do limite crítico: 8.03A (221% acima da nominal 2.5A)
---	---

AÇÕES SUGERIDAS

→	Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica
---	--

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão