

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
34.9 °C	35.36 mm/s	1.50 A	12.1 V

ANOMALIAS DETECTADAS

! Vibração crítica: 35.36 mm/s (limite crítico: 35.0 mm/s)
! Corrente fora do limite crítico: 1.50A (40% abaixo da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→ Parar motor e realizar alinhamento/balanceamento urgente
→ Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão