

EQUIPAMENTO

Equipamento	Motor Trifásico WEG W22
Localização	Sala de Máquinas - Setor A
Tipo de Manutenção	Preditiva — Geração Automática por Sensor

LEITURAS NO MOMENTO DA DETECÇÃO

TEMPERATURA	VIBRAÇÃO	CORRENTE	TENSÃO
35.0 °C	35.44 mm/s	1.49 A	12.1 V

ANOMALIAS DETECTADAS

!	Vibração crítica: 35.44 mm/s (limite crítico: 35.0 mm/s)
!	Corrente fora do limite crítico: 1.49A (40% abaixo da nominal 2.5A)

AÇÕES SUGERIDAS

→	Parar motor e realizar alinhamento/balanceamento urgente
→	Verificar carga mecânica, isolamento do enrolamento e alimentação elétrica

Técnico Responsável

Supervisor de Manutenção

Data de Conclusão